# xober\_op\_location - Hrošč #1168 Servis postaje H432 Miren I Vipava

2017-09-21 15:32 - Nikola Kostić

Status:	Rešen	Začetek:	2017-09-21
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:		% Narejeno:	0%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:			
Revizija:		Revizija IPKG:	-
Opis		•	

## Zgodovina

### #1 - 2017-09-21 15:34 - Nikola Kostić

Od 21.9.2017 od 5:30 ni podatkov s postaje Miren. ADSL modem je dosegljiv, občasno na ping odgovorijo ostale naprave (kamera, Solitax in postaja). Na lokaciji je izločen optični pretvornik IMC, zato predvidevamo, da je težava v PoE ethernet stikalu v omari RO. V preteklosti tudi ni deloval napajalnik Puls ML60.

Naročamo pregled postaje, namestitev IMC in zamenjavo ethernet stikala, po potrebi namestitev napajalnika ML60 in vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja.

### #2 - 2017-09-26 09:40 - Nikola Kostić

- Status se je spremenilo iz Nov v Rešen

Postaja je se pobrala sama.

Deluje normalno. Task zaključen.

### **Datoteke**

Prijava probl, reklamacija - izpad postaje 08601\_H432\_Miren\_I\_Vipava 45cKB

2017-09-21

Nikola Kostić

2017-09-26 1/1