# 04828\_H417\_Sodevci\_Kolpa - Hrošč #1342 Izpad prenosa podatkov s postaje H417 Sodevci Kolpa

2018-05-14 08:51 - Marko Mlakar

Status:	Zaključen	Začetek:	2018-05-14
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:	Marko Mlakar	% Narejeno:	100%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:			
Revizija:		Revizija IPKG:	-

### Opis

Od 12.5.2018 od okoli 15:30 ni prenosa podatkov s postaje. ADSL modem je viden, postaja in kamera nista vidni. Predvidevamo, da gre za napako nekje na povezavi od modema do postaje.

Na postaji je bilo že dvakrat zamenjano ethernet stikalo v omari RO.

Na postaji bi bilo potrebno vgraditi tudi prenapetostno zaščito IM-xDSL za TK linijo.

### Zgodovina

### #1 - 2018-05-16 15:05 - Marko Mlakar

- Datoteka DSC\_0218.JPG dodan
- Datoteka DSC\_0219.JPG dodan
- Status se je spremenilo iz Nov v Zaključen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

Pregorela je cevna varovalka F12 (2A) v RO omari, ki napaja ethernet stikalo.

Varovalka zamenjana. Po zamenjavi se je vzpostavila povezava.

Vgrajena prenapetostna zaščita IM-xDSL za TK linijo.

2018-05-16 1/4



2018-05-16 2/4



2018-05-16 3/4

## **Datoteke**

DSC_0219.JPG	1,706 MB	2018-05-16	Marko Mlakar
DSC 0218.JPG	1,747 MB	2018-05-16	Marko Mlakar

2018-05-16 4/4