00432_M441_Metlika - Hrošč #1346 Metlika M441 - Krmiljenje kamere ne deluje

2018-05-22 10:02 - Marko Mlakar

Status: Začetek: 2018-05-22 Nov Prioriteta: Običajna Do datuma: Dodeljen: Marko Mlakar % Narejeno: 0% Ocenjen čas: 0.00 ura Kategorija: Ciljna verzija: Revizija: Revizija IPKG:

Opis

Na lokaciji je bila nameščena kamera z motorjem proizvajalca Mobotix, model M12, katere ni bilo možno krmiliti. Po ponovnem priklopu kamere ter pregledu vezave, krmiljenje še vedno ni možno. Sumim na okvaro motorja.

2018-05-22 1/1