# xober\_op\_location - Prijava problema #1472 H25\_Jesenice\_na\_dolenjskem - Zunanja kamera na postaji

2018-11-22 14:38 - Marko Mlakar

Status:RešenZačetek:2018-11-22Prioriteta:ObičajnaDo datuma:Dodeljen:Marko Mlakar% Narejeno:100%Kategorija:Ocenjen čas:0.00 ura

## Opis

Ne deluje zunanja kamera IP 172.19.139.6 na postaji H25\_Jesenice\_na\_dolenjskem. Kamera ni delovala tudi po opravljenem resetu in prestavitvi na rezervni port ethernet strežnika. Na razdelilcu (plavi na sliki) gori rdeča led dioda. Previdevamo, da je napaka na napajalniku 24VDC. Naročamo pregled delovanja kamere in odpravo napake. Prevzem rezervnega napajalnika na ARSO.

Prijavitelj:Marijo Crkvenčič

# Zgodovina

# #1 - 2018-12-05 15:22 - Marko Mlakar

V torek 4.12.18 smo bili na postaji H25\_Jesenice\_na\_dolenjskem.

Na postaji ne deluje zunanja kamera, po pregledu smo ugotovili, da kamera deluje a ne deluje zunaj.

Razlog, da kamera ne deluje je napaka na dovodnem utp kablu.

Kabel je v slabem stanju zaradi zunanjih vremenskih vplivov.

Priporočamo zamenjavo kabla.

## #2 - 2018-12-27 12:45 - Marko Mlakar

- Status se je spremenilo iz Nov v Rešen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

Kabel zamenjan, kamera deluje.

### **Datoteke**

Prijava problema - izpad kamere na postaji H25\_Jesenice\_na\_dolenj**8k@66.db6** 

2018-11-22

Marko Mlakar

2018-12-27 1/1