xober_op_location - Hrošč #1175 Servis postaje M445 Nanos

2017-10-03 09:37 - Nikola Kostić

Status: Začetek: 2017-10-03 Rešen Prioriteta: Običajna Do datuma: Dodeljen: % Narejeno: 100% 0.00 ura Kategorija: Ocenjen čas: Ciljna verzija: Revizija: Revizija IPKG:

Opis

Od 22.9.2017 ne delujeta kameri na postaji. Naši vzdrževalci so bili na lokaciji in so ugotovili, da ethernet stikalo (optični port) v omari RO deluje v redu. Predvidoma gre za napako nekje na povezavi od omare RO do doze za kamero (optični kabel RO-doza, ethernet stikalo v dozi itd.).

Naročamo pregled stanja na postaji in vzpostavitev delovanja kamer.

Zgodovina

#1 - 2017-10-12 09:25 - Nikola Kostić

Prunk: 10.10.17 - na servisu postaje M445-Nanos.

Na postaji niso delovale kamere, zaraidi poškodovanega optičnega kabla med omaro RO in dozo C4.

Do poškodbe kabla je prišlo, zaradi glodalcev. Priporočam, da se ob prvi priložnosti v jašek da strup.

Žunič: Treba je instalirati zaščitno cev.

#2 - 2017-10-12 09:34 - Nikola Kostić

- Status se je spremenilo iz Nov v Rešen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

2017-10-12 1/1