xober_op_location - Hrošč #1155 Servis postaje M440 Mackovci

2017-09-04 11:26 - Nikola Kostić

Status:	Nov	Začetek:	2017-09-04
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:		% Narejeno:	0%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:			
Revizija:		Revizija IPKG:	-
Opis			

Zgodovina

#1 - 2017-09-05 11:11 - Nikola Kostić

5.9.2017 Zamenjano ETH stiklao v RO omari (po tem so indikacijske lučke kazale da komunikacija deluje)

Postaja je na kratko komunicirala (info Žunič/Mlakar). Zamenjan je tudi IMC ločilnik.

Na poziciji RO ETH stikalo je bilo možno videti krmilnik, in GW 172.19.0.1. !?

Iz arso lab pa je možno videti samo GW 172.19.130.241

Datoteke

Prijava probl, reklamacija - izpad postaje 00357_M440_Mackovci.doc 95,5 KB

2017-09-04

Nikola Kostić

2017-09-05