03180_H445_Podhom_Radovna - Hrošč #1370 Nedelujoča kamera na lokaciji 03180_H445_Podhom_Radovna

2018-06-15 15:52 - Marko Mlakar

Status:	Zaključen	Začetek:	2018-06-15	
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:		
Dodeljen:	Marko Mlakar	% Narejeno:	100%	
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura	
Ciljna verzija:				
Revizija:		Revizija IPKG:	-	

Opis

Opazili smo, da ne deluje kamera. Kamero smo pretaknili na drug port na ethernet stikalu v omari RO, vendar še vedno ni delovala.

Naročamo servis na postaji in vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja.

Pred posegom je potrebno preveriti pri naročniku prijave ali je na voljo kakšna rezervna kamera.

Zgodovina

#1 - 2018-06-19 16:02 - Marko Mlakar

- Status se je spremenilo iz Nov v Zaključen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

V RO omari ni deloval napajalnik CS10.241 pravilno. Izhod napajalnika je dajal samo 22V napetosti.

Zato ni deloval PoE napajanje kamere. Po zamenjavi napajalnika je kamera začela delovati.

2018-06-19 1/1