00164_M401_Babno_Polje - Hrošč #1224

Izpad postaje

2017-12-15 10:21 - Marko Mlakar

Status:RešenZačetek:2017-12-15Prioriteta:VisokaDo datuma:

Dodeljen:Marko Mlakar% Narejeno:100%Kategorija:Ocenjen čas:0.00 ura

Ciljna verzija:

Revizija: Revizija IPKG:

Opis

Od 13.12.2017 ne deluje povezava s postajo 00164_M401_Babno_Polje. Komunikacija s postajo je izpadla 11.12.. Dne 13.12. se je vzpostavila komunikacija z ADSL modemom, ne pa tudi s postajo. Predvidevamo, da gre za napako nekje na povezavi od modema do omare EO.

Zgodovina

#1 - 2017-12-18 12:49 - Nikola Kostić

LAT 45.6452

LON 14.5449

#2 - 2017-12-21 09:02 - Nikola Kostić

- Status se je spremenilo iz Nov v Rešen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

Na terenu opazovalec sporoča dogodek izpada elektrike 4 dni nazaj. Več varovalk v EO omari in 1 varovalka v RO omari so bile dol. Postopen vklop varovalk z spremljanjem stanja. Ugotovljena okvara na napajalniku CS.241. Zamenjan star napanalnik (S.N. 10196088) z novim (S.N. 12918802E)(zaloga Robotina).

Garancijsko obdobje. Stari napajalnik predan na arso (g. Žunič)

2017-12-21 1/1