xober_op_location - Hrošč #1179 Servis postaje H417 Sodevci Kolpa

2017-10-09 15:17 - Nikola Kostić

Status:	Rešen	Začetek:	2017-10-09
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:		% Narejeno:	100%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:			
Revizija:		Revizija IPKG:	-

Opis

Od 7.10.2017 od 21. ure ni podatkov s postaje 04828_H417_Sodevci_Kolpa. ADSL modem je dosegljiv, NanosG20 in kamera nista dosegljiva. Predvidevamo, da gre za napako na komunikacijski poti od modema v omari RO do računalnika v omari EO. Na postaji je bilo dne 7.9.2016 že zamenjano PoE ethernet stikalo v omari RO.

Zgodovina

#1 - 2017-10-12 10:20 - Nikola Kostić

Servis postaje 11.10 M.Mlakar, daljinsko N.Kostić

GW - vidno, naprej ni komunikacije.

Povezan modem in moxa stikalo mimo imc-a - ledice delajo, komunikacije ni bilo.

Resetiran celoten sistem - ni komunikacije (od gw naprej)

Zamenjano stikalo moxa eds206 - komunikacija je ok

Ponovno testirano s starim stikalom - komunicira, ampak po kratkem času je komunikacija spet izpadla

Na postaji je vgrajeno novo moxa eds206 stikalo. (staro je poslano na servis - S.N. TAEDD1032724)

#2 - 2017-10-12 10:21 - Nikola Kostić

- Status se je spremenilo iz Nov v Rešen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

2017-10-12 1/1