# xober\_op\_location - Hrošč #1133 Servis postaje M434 Kum

2017-08-14 08:31 - Nikola Kostić

Status:ZaključenZačetek:2017-08-14Prioriteta:ObičajnaDo datuma:Dodeljen:Nikola Kostić% Narejeno:20%

Kategorija:
Ciljna verzija:

Ocenjen čas:
0.00 ura

Revizija: Revizija IPKG: -

**Opis** 

Postaja v izpadu od 10.08 ob 23:00 GW in "podrejene" naprave v izpadu.

### Zgodovina

#### #1 - 2017-08-16 09:40 - Nikola Kostić

- Status se je spremenilo iz Nov v Zaključen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

Postaja se je pobrala in deluje.

#### #2 - 2017-08-17 13:05 - Nikola Kostić

- Datoteka Prijava probl, reklamacija izpad postaje 00210\_M434\_Kum.doc dodan
- % Narejeno se je spremenilo iz 100 v 20

Servis g.Prunk 18.10.16

Postaja ni delovala zaradi izklopa odklopnika F3 (D1).

Tok skozi odklopnik med obratovanjem je bil 0.1A.

Predvideva se da je odklopnik izklopil, ker je prišlo do izpada napajanja in ob ponovni vzpostavitvi napajanja je napajalnik puls U1 z svojim zagonskim tokom sprožil odklopnik.

Da se ta problem nebi ponovno pojavil se je odklopnik F7 ki trenutno ni v uporabi zamenjal z F3 (D1).

## Prijava g.Žunič:

Možno je, da gre za napako na sami postaji (okvara UC-8410, okvara CF kartice, porušeni TCP/IP parametri itd.).

Hkrati bi bilo potrebno dokončno urediti še preostale stvari iz prijave z dne 11.10.2016 (odprava začasne rešitve in zamenajva varovalk F2, F3 in F4 v omari RO - namesto D1A je potrebno namestiti D2A).

-----

Postaja občasno izpade. Več info na:

/opt1/arso/docs/xober\_op\_location/0000\_xoberl/000\_korespondenca/PRESTA\_PREGLED.xlsx /opt1/arso/docs/xober\_op\_location/0000\_xoberl/000\_korespondenca/Pregled\_Presta\_NetScan/

### Datoteke

Prijava probl, reklamacija - izpad postaje 00210\_M434\_Kum.doc 94,5 KB 2017-08-17 Nikola Kostić

2017-08-17 1/1