00656_M429_Kranj - Hrošč #1199 Servis postaje M429 Kranj

2017-11-13 13:53 - Marko Mlakar

Status: Zaključen Začetek: 2017-11-13

Prioriteta: Običajna Do datuma:

Dodeljen:Marko Mlakar% Narejeno:100%Kategorija:Ocenjen čas:0.00 uraCiljna verzija:Ocenjen čas:0.00 ura

Revizija: Revizija IPKG: -

Opis

Od 12.11. od 20:00 ni podatkov s postaje Kranj. ADSL modem in serijski strežnik je dosegljiv, postaja ni dosegljiva.

Zgodovina

#1 - 2017-11-17 09:07 - Marko Mlakar

- Status se je spremenilo iz Nov v Zaključen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

UC-8410 ni delovala. Na njo se ni dalo povezeti preko nobenega ETH priključka. Sveti samo power ledica. UC-8410-T-LX (s/n TACLCC1028962) zamenjana in na novo skonfigurirana CF kartica. Okvarjena UC poslana na servis.

Datoteke

Prijava probl, reklamacija - izpad postaje 00656_M429_Kranj_.doc 95 KB 2017-11-13 Marko Mlakar

2017-11-17 1/1