# 00038\_M451\_Planina\_pod\_Golico - Hrošč #1227 Servis postaje M451 Planina pod Golico

2017-12-18 12:40 - Nikola Kostić

Status:NovZačetek:2017-12-18Prioriteta:ObičajnaDo datuma:Dodeljen:Marko Mlakar% Narejeno:0%Kategorija:Ocenjen čas:0.00 ura

Revizija: Revizija IPKG: -

## Opis

Od 16.12.2017 od 11:00 ne deluje povezava s postajo 00038\_M451\_Planina\_pod\_Golico. ADSL modem je viden, postaja in serijski strežnik nista vidna. Predvidevamo, da gre za napako nekje na povezavi od modema do omare EO.

### Zgodovina

#### #1 - 2017-12-18 12:49 - Nikola Kostić

LAT 46.4672

LON 14.0525

# #2 - 2017-12-21 09:17 - Nikola Kostić

Na postaji ugotovljeno ne pravilno delovanje sklopa optični pretvornik - optično stikalo.

Preizkušene kombinacija nov/star IMC ter nov/star EDS opt. switch.

Na starem switchu po prestavljanju porta (sa 6 na 5) je sistem nekaj časa delal.

IMC sploh ni deloval.

Zamenjava starega EDS-P206A-4PoE-MM-ST-T (S.N. TACEB1095419) z

novim EDS-P206A-4PoE-M-ST-T (S.N. TAEJD1012130) (zaloga ARSO)

Zamenjava starega IMC-21A-M-ST-T (S.N. TACGE1002293)

z novim (S.N. TAFBE1010964) (zaloga Robotina) - NI garancija (omara RO).

Opazovanje - postaja deluje normalno.

### Datoteke

Prijava probl, reklamacija - izpad postaje 00038\_M451\_Planina\_pod\_Go96ckt6c 2017-12-18 Nikola Kostić

2017-12-21 1/1