

SMP3











(Albedo 0.9 kg)

-40 °C to 80 °C -40 °F to 176 °F





Kipp & Zonen B.V. P.O. Box 507, 2600 AM Delft The Netherlands +31 15 2755 210 info@kippzonen.com www.kippzonen.com

IP 67 C€


















Keep original packaging for recalibration Verwahren Sie die Original verpackung für den Versand zur Rekalibrierung Gardez l'empaquetage original pour le recalibrage Guarde el embalaje original para la recalibración **User Information**

Anwenderinformation • Information Utilisateur • Información para el Usuario

Read this document carefully before installation.

Warranty is 2 years from date of invoice, subject to correct installation and use. (*) Upon registration, the warranty can be extended from 2 to 5 years. Kipp & Zonen accepts no liability for any loss or damages arising from incorrect use of the product. Unauthorised modifications may void the warranty and CE/FCC validity. For the latest product support information please visit our website.

Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig vor der Installation

Die Garantie beträgt 2 Jahre ab dem Rechnungsdatum, abhängig von korrekter Installation und Gebrauch. (*) Durch Registrierung kann die Garantie von 2 auf 5 Jahre erweitert werden. Kipp & Zonen übernimmt keine Haftung für mögliche Verluste oder Beschädigungen, die durch den falschen Gebrauch des Produktes entstehen. Nicht autorisierte Änderungen können die Garantie und die CE/FCC-Konformität aufheben. Die neuesten Produktinformationen finden Sie auf unserer Internetseite.

Lisez ce document soigneusement avant installation

La garantie est de 2 ans à dater de la facture, pour une installation et une utilisation correctes. (*) Lors de l'inscription, la garantie peut être étendue de 2 à 5 ans. Kipp & Zonen n'accepte aucune responsabilité quant à la perte ou dommage résultant d'une utilisation incorrecte du produit. Toutes modifications non autorisées peuvent annuler la garantie et la validité CE/FCC. Consultez notre website pour tout renseignement 'support produit'.

Lea este documento cuidadosamente antes de la instalación

La garantía es de 2 años contados desde de la fecha de adquisición y está condicionada a una instalación y utilización correctas. (*) Tras el registro, la garantía se puede extender de 2 a 5 años. Kipp & Zonen no acepta ninguna responsabilidad por pérdida o daños resultantes de un uso incorrecto del producto. Las modificaciones no autorizadas pueden anular la garantía y la validez CE/FCC. Para obtener la última de la información de soporte del producto les rogamos visiten nuestro website.

© 2016 Kipp & Zonen B.V.

ALL RIGHTS RESERVED

ALLE RECHTE VORBEHALTEN TOUS DROITS RÉSERVÉS **RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS**

0374201 - V1603



| Settings / Analogue Output Einstellung • Réglages • Ajustes | | |
|--|--|--|
| SMP-V Output range | 0 to 1 V | -200 to 2000 W/m ² E _{solar} = (V x 2200) - 200 ^(*) |
| SMP-A Output range | 4 to 20 mA | 0 to 1600 W/m ² E _{solar} = (mA-4) x 100 ^(*) |
| Modbus® address | 1(*) | |
| Modbus® protocol | RTU | |
| Supply voltage | 5 to 30 VDC (12 VDC recommended) | |
| Communication | 19200 baud, 8 bits, even parity, 1 stopbit (*) | |
| (*) default setting, can be adjusted | | |

Installation Installation • Installation • Instalacion



Pin Layout (Instrument) Steckerbelegung Schéma des cont

7 White Weiss · Blanc · Blanco 8 Black Grey • Grau • Gris • Gris Brown • Braun • Brun • Marrón White • Weiss • Blanc • Blanco 8 Black ⋅ Schwarz ⋅ Noir ⋅ Negro

M5 x 30 (2x)

voltage output max. 100 m

Blue • Blau • Bleu • Azul Green • Grün • Vert • Verde
Vellow • Gelb • Jaune • Amarillo

Blau • Bleu • Azul Shield Housing Ground Connect to ground if radiometer not grounded Mit Erde verbinden, wenn das Radiometer nicht geerdet ist

Reliez à la terre si le radiomètre n'est pas connecté Conectar a tierra si el radiómetro no lo está

Electrical

Elektrisch • Électrique • Eléctrica

Radiometer Connection

Anschluss • Raccordement • Conexión

Analogue out

Power ground

Connect with Anschluss an

V+/4-20 mA(+)

Not connected

Relier à

Analogue ground V-/4-20 mA(-)

Power 5 to 30 VDC (12 V recommended

Modbus® common / Ground

Modbus® RS-485 | B/B'/+

Modbus® RS-485 A/A'/-

Function

3 Green

Brown

Yellow

5 Grey Grau • Gris • Gris

irün • Vert • Verde

aun • Brun • Marró

<u>Gelb•Jaune•</u>Amarillo

:hwarz • Noir • Negro

ot • Rouge • Rojo

Minimize inteference from mounting device Minimierung von Störungen durch die Montagevorrichtung Réduisez au minimum l'interférence du dispositif de support Minimice las interferencias del elemento de soporte (3)

h ≈ 1.5 m above cut grass h ≈ 1,5 m über kurz geschnittenem Gras h ≈ 1,5 m au dessus de l'herbe rase h ≈ 1.5 m sobre hierba segada

(7)

Radiometer connection starting from

serial numbers 145000

V/mA

5 to 30 VDÇ

Radiometer connection serial number 144999 V/mA SMP3-V or SMP3-A

to Modbus® ground needed

5 to 30 VDÇ

power supply

SMP3-V or SMP3-A Modbus® RS-485 Modbus® RS-485 wire from power supply ground

Typical Values

First connect all wires before plugging into the radiometer Zuerst die Kabeldrähte an Netzteil/Modbus® anschliessen, erst danach das Kabel am Radiometer anstecker Brancher les fils en premier avant de connecter au radiomètre Todos los cables deben estar conectados antes de enchufar el radiómetro



Fully clouded

50 to 120 W/m²



Sunny, partly clouded Sonnig, teils bewölkt Ensoleillé, un peu nuageur



Clair et ensoleillé Cielo despejado

120 to 500 W/m² 500 to 1000 W/m²

Specifications 5 4 1

For manual and software please visit www.kippzonen.com

Maintenance Wartung • Entretien • Mantenimiento

65 mm

Mechanical

Mechanisch • Mecanique • Mecánica

(3) Point cable towards nearest pole (7) Albedo set-up

(6) Mount sun screen

Montez l'écran solaire

Installation d'albedo

5

Reading reduced if dome is not clean

Messwert verringert sich, wenn Dom nicht sauber ist La lecture est réduite si le dôme n'est pas propre La señal se vera reducida si la cúpula no esta limpia

(1) Keep dome clean using water or alcohol Säubern Sie den Dom regelmässig mit Wasser oder Spiritus Nettover le dôme avec de l'eau ou alcool Mantenga la cúpula limpia utilizando agua o alcohol

Achten Sie darauf, dass der Sensor immer korrekt nivelliert ist Maintenez l'instrument à niveau Mantenga el instrumento nivelado

(2) Keep instrument levelled

(3) Recalibrate every 2 years

Recalibrez tous les 2 ans

Recalibrar cada 2 años

Aiuste del albedo

Montar de pantalla de sol

Montage des Sonnenschirmes

6

(1) Unobstructed horizon

Kabelausrichtung zum nächsten Pol Pointez le câble vers le pôle le plus proche

Orientar el cable hacia el polo más próximo

Freier Horizont Horizon non obstruc

2 Solid surface Feste Oberfläche Surface solide

Superficie sólida

(4) Level instrument

Instrument de niveau

>10 x h

Ø 5.2 mm (2x)

Nivellieren Sie den Sensor

Horizonte sin obstáculo

Measurement Messung • Mesure • Medida

Delivery Contents Lieferumfang • Contenu de la Livraison • Contenido del Suministro

Spezifikationen • Spécifications • Especificaciones