## 09280\_H518\_Pisine\_I\_Drnica - Prijava problema #1492 09280\_H518\_Pisine\_I\_Drnica - izpad prenosa podatkov s postaje

2018-12-12 13:56 - Marko Mlakar

Status:	Rešen	Začetek:	2018-12-12
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:	Marko Mlakar	% Narejeno:	100%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:			

## Opis

Od 11.12.2018 od 14:00 ni prenosa podatkov s postaje 09280\_H518\_Pisine\_I\_Drnica, postaja ni dosegljiva na IP 172.19.161.136, ni podatkov na spletni strani aplikacije hobervis. Naročamo garancijski pregled postaje in vzpostavitev prenosa podatkov.

## Zgodovina

## #1 - 2018-12-18 16:39 - Marko Mlakar

- Status se je spremenilo iz Nov v Rešen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

V petek 14.12.18 smo bili na servisu postaje H518\_Pisine\_I\_Drnica

Postaja ni delovala zaradi napake na GSM komunikaciji.

SIM kartico smo vzeli ven, jo očistili in ponovno vstavili. Postaja je nato začela normalno delovati.

2018-12-27 1/1