## 00828\_M473\_Tolmin\_-\_Volce - Hrošč #1217 Servis postaje - Pokvarjena kamera z motorjem

2017-12-04 09:38 - Marko Mlakar

Status:	Nov	Začetek:	2017-12-04
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:	Marko Mlakar	% Narejeno:	0%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:			
Revizija:		Revizija IPKG:	-

## Opis

Na lokaciji smo ugotovili naslednje:

- kamera vsak termin najprej pravilno posname prvih 6 smeri neba, pri 7. smeri neba (VZHOD) pa se začne nekontrolirano vrteti približno pol minute (kamera opravi 7 polnih obratov). Potem opravi še 8. posnetek in se vrne v izhodiščno lego.
- kamera na določenih smereh zadrži nenormalno dolgo časa. Glede na videno.

Glede na opažanje predvidevamo, da gre morda za napako na mehaniki ali elektroniki motorja kamere. V ločeni datoteki prilagamo še poročilo o delovanju, skupaj s slikovnim materialom.

## **Datoteke**

Napaka kamere na meteorološki postaji Tolmin.pdf 368,054 KB 2017-12-04 Marko Mlakar

2017-12-04 1/1