00554_M457_Ptuj - Prijava problema #1476 00554 M457 Ptuj - Ne deluje kamera

2018-11-22 15:25 - Marko Mlakar

Status:	Nov	Začetek:	2018-11-22
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:	Marko Mlakar	% Narejeno:	0%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:			

Opis

Opazili smo, da na postaji ne deluje kamera.

Kamera ni odzivna na ping (»Destination host unreachable«).

Predvidevamo, da gre za okvaro nekje na komunikacijski povezavi od omare RO do kamere ali morda za okvaro kamere.

Predlagamo, da se na servis vzame vsaj naslednja oprema:

- optično ethernet stikalo EDS-208A-MM-ST-T (montaža v omaro RO),
- optično ethernet stikalo EDS-208A-M-ST-T (ali EDS-208A-MM-ST-T) in optični pretvornik (IMC-21A) montaža v dozo za kamero,

Naročamo servis na lokaciji in vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja.

Prijavitelj:Gregor Žunič

Datoteke

Prijava probl reklamacija - kamera 00554_M457_Ptuj (2).doc 98 KB 2018-11-22 Marko Mlakar

2018-11-22 1/1