xober_op_location - Hrošč #1135 Servis postaje H401 Tolmin I Tolminka

2017-08-17 13:14 - Nikola Kostić

Status: Rešen Začetek: 2017-08-17

Prioriteta: Običajna Do datuma:

Dodeljen:Marko Mlakar% Narejeno:0%Kategorija:Ocenjen čas:0.00 ura

Ciljna verzija:

Revizija: Revizija IPKG: -

Opis

Servis opravljen 27.8.2017 (DNX:17-180) Zamenjana zaščita Z5 (komunikacija)

Postaja deluje normalno

Zgodovina

#1 - 2017-08-17 13:16 - Nikola Kostić

- Tema se je spremenilo iz Seris postaje H401_Tolmin_I_Tolminka v Servis postaje H401_Tolmin_I_Tolminka

#2 - 2017-08-17 13:50 - Nikola Kostić

- Ni delal prikaz pretoka vode za ribogojnico
- Zamenjana zaščita Z5
- Test delovanja
- Priprava SD kartic za nanos

2017-08-17 1/1