00571_M452_Planina_v_Podbocju - Hrošč #1290 Izpad postaje 00571 M452 Planina v Podbocju

2018-03-06 08:25 - Marko Mlakar

Status: Začetek: 2018-03-06 Nov Prioriteta: Do datuma: Običajna Dodeljen: Marko Mlakar % Narejeno: 90% 0.00 ura Kategorija: Ocenjen čas: Ciljna verzija: Revizija: Revizija IPKG:

Opis

Od 22.2.2018 ni komunikacije s postajo 00571_M452_Planina_v_Podbocju. Po trditvah opazovalke naj bi bila elektrika na lokaciji prisotna.

Naročamo servisni pregled postaje in vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja.

Cesta do lokacije naj bi bila normalno prevozna, vseeno pa priporočamo pogon 4x4 ali verige. Za dostop do mikrolokacije boste verjetno potrebovali lopato.

Zgodovina

#1 - 2018-03-15 15:18 - Marko Mlakar

V petek 9.3.18 smo bili na servisu postaje M452 Planina v Podbočju.

Postaja ne deluje zaradi GSM modema.

Lokalna mreža na postaji normalno deluje(uspešen ping: kamer, gatewaya, merilne postaje)

Lučke na zadnji strani modema so normalno utripale (prisotnost SIM kartice, dober GSM signal).

Modem smo poskusili resetirati, vzeti sim kartico ven in jo očisti, zagnati modem brez priklopljene antene.

Nič od naštetega ni odpravilo napake.

Predvidevamo da se je modem povezal na Hrvaško obrežje ali da je modem v okvari.

#2 - 2018-03-19 09:59 - Marko Mlakar

- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 90

Telekom je bil na lokaciji.

Najprej poizkusili zamenjat z novim modem, vendar jim ga ni uspelo nastavit.

Nato so namestili star modem nazaj in fiksirali na 2G omrežje (prej je bilo 3G).

Postajo se še spremlja.

2018-03-28 1/1