00197_M483_Vrhnika - Prijava problema #1490 00197 M483 Vrhnika - Izpad postaje

2018-12-10 08:32 - Marko Mlakar

Status:RešenZačetek:2018-12-10Prioriteta:ObičajnaDo datuma:Dodeljen:Marko Mlakar% Narejeno:100%Kategorija:Ocenjen čas:0.00 ura

Opis

Dne 6.12.2018 je izpadla postaja 00197_M483_Vrhnika. Modem je dosegljiv, UC-8410, serijski strežnik in kamera niso dosegljivi. Predvidevamo, da je prišlo do okvare ethernet naprave v omari RO (ethernet stikala EDS-P206A-4PoE-MM-ST-T ali optičnega pretvornika IMC-21A).

Naročamo servis na lokaciji in vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja.

Zgodovina

#1 - 2018-12-12 14:04 - Marko Mlakar

- Status se je spremenilo iz Nov v Zaključen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

Dne 10.12.2018 smo zamenjali ETH sikalo v RO omari (optični port 6 ni deloval).

Po zamenjavi se je komunikacija vzpostavila.

Nova moxa: EDS-208A-MM-ST-T (TAEHB1000020)

Okvarjena moxa: EDS-P206A-4POE-MM-ST-T (TAEFD1012647)

#2 - 2018-12-18 16:49 - Marko Mlakar

- Status se je spremenilo iz Zaključen v Rešen

Datoteke

20181206_Prijava probl, reklamacija - izpad postaje 00197_M483_Vrh@k,5.k/db

2018-12-10

Marko Mlakar

2018-12-27 1/1