01094_G430_Benica - Hrošč #1398 Izpad prenosa podatkov s postaje 01094 G430 Benica

2018-08-24 10:40 - Marko Mlakar

Status: Začetek: Zaključen 2018-08-24 Prioriteta: Običajna Do datuma: Dodeljen: Marko Mlakar % Narejeno: 100% 0.00 ura Kategorija: Ocenjen čas: Ciljna verzija: Revizija: Revizija IPKG:

Opis

Od 22.8.2018 od 20:00 ni prenosa podatkov s postaje 01094_G430_Benica. Postaja ni dosegljiva na IP 172.19.161.96, ni podatkov na spletni strani aplikacije gobervis. Naročamo garancijski pregled postaje in vzpostavitev prenosa podatkov.

Zgodovina

#1 - 2018-08-30 13:46 - Marko Mlakar

- Status se je spremenilo iz Nov v Zaključen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

Postaja se ni povezala v omrežje. Zamenjal mbio in postaja se še vedno ni hotela povezati.

Ugotovil, da na mbiotu, ki bi moral delovati ne deluje gsm modem. Zamenjal tudi ta mbio z naslednjim.

Po tej zamenjavi se je postaja povezala v omrežje.

Vgrajeni in okvarjeni mbio se bo poslalo na servis.

Serijska številka vgrajenega mbiota je "14040623".

2018-08-30 1/1