xober_op_location - Hrošč #1193 Servis postaje H432 Miren I Vipava

2017-11-02 10:09 - Nikola Kostić

Status:	Nov	Začetek:	2017-11-02
Prioriteta:	Običajna	Do datuma:	
Dodeljen:		% Narejeno:	0%
Kategorija:		Ocenjen čas:	0.00 ura
Ciljna verzija:			
Revizija:		Revizija IPKG:	-

Opis

Od 27.10.2017 od 22:00 ni podatkov s postaje Miren. ADSL modem je dosegljiv, ostale naprave niso vidne (kamera, Solitax in postaja). Na lokaciji je izločen optični pretvornik IMC, zato predvidevamo, da je težava v PoE ethernet stikalu v omari RO. V preteklosti tudi ni deloval napajalnik Puls ML60.

Naročamo pregled postaje, namestitev IMC in zamenjavo ethernet stikala, po potrebi namestitev napajalnika ML60 in vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja.

2017-11-02 1/1