xober_op_location - Hrošč #1131 Servis postaje H530 Suha I Sora

2017-08-14 08:25 - Nikola Kostić

Status: Rešen Začetek: 2017-08-14

Prioriteta: Običajna Do datuma:

Dodeljen:Nikola Kostić% Narejeno:100%Kategorija:Ocenjen čas:0.00 ura

Ciljna verzija:

Revizija: Revizija IPKG: -

Opis

Postaja v izpadu od 13.08 ob 02:00.

Gateway je dosegljiv, krmilnik, kamera, Solitax niso dosegljivi.

Sum na ETH stikalo.

Zgodovina

#1 - 2017-08-17 09:27 - Nikola Kostić

- Status se je spremenilo iz Nov v Rešen
- % Narejeno se je spremenilo iz 0 v 100

Zamenjan napajalnik. Telekom pregledal in resetiral modem.

2017-08-17 1/1