

- Automatisme
- Robotique
- Bureau d'études

Alimentation, convoyage, stockage de pièces

Description du produit

Nous proposons différentes solutions pour l'alimentation, le convoyage et le stockage de pièces :

1. Bols vibrants : pour l'alimentation et l'orientation de pièces
2. Rails linéaires vibrants : souvent installés en sortie de bols vibrants
3. Convoyeurs à bandes : pour le convoyage de pièces, cartons...
4. Trémies élévatrices : pour le stockage de pièces en vrac, l'augmentation de l'autonomie et l'alimentation de bols vibrants
5. Trémies vibrantes : pour le stockage de pièces en vrac, l'augmentation de l'autonomie et l'alimentation de bols vibrants
6. Elévateurs à lames : alimentation de pièces types axes qui sont stockées en vrac
7. Elévateurs à dents : alimentation unitaire d'axes depuis un stockage rangé des axes
8. Trémies pour l'alimentation des axes : alimentation d'axes
9. Tables rotatives de stockage pour pièces
10. Tables rotatives de stockage pour cartons ou paniers

Nous avons certainement une solution pour l'alimentation de vos pièces.

Quelques exemples :

Bol vibrant



Table rotative de réception pièces



Convoyeurs à bande



Elévateurs à lames



Trémie pour axes :



Trémie élévatrice

