
abschlussprojekt.c-Dateireferenz

```
#include "makros.h"
#include "tuer_zu.h"
#include "pumpe_1.h"
#include "pumpe_2.h"
#include "update_limits.h"
#include "update_lcd.h"
#include "update_messwerte.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für abschlussprojekt.c:



gehe zum Quellcode dieser Datei

Funktionen

```
void setup ()
void loop ()
```

Variablen

unsigned long	t0_temperaturmessung
unsigned long	dt_temperaturmessung_ms = 2000
unsigned long	t0_display
unsigned long	dt_display_ms = 2000
unsigned long	t0_erdfeuchtemessung
unsigned long	dt_erdfeuchtemessung_ms = 5000
unsigned long	t0_heizung
unsigned long	dt_heizung_ms = 5000
unsigned long	t0_luefter
unsigned long	dt_luefter_ms = 5000
unsigned long	t0_helligkeit
unsigned long	dt_helligkeit_ms = 5000
int	hum_erde_1_adc
int	hum_erde_2_adc
int	hum_luft
int	temp_luft_C
int	limit feuchte 1 adc

```
int limit_feuchte_2_adc
int limit_temp_adc
int limit_temp_C
int limit_luefter_adc
int limit_luefter_C
int voriger_taster
int aktueller_taster = HIGH
int displ_nr = 0
```

Dokumentation der Funktionen

```
▶ loop()void loop ( )Definiert in Zeile 134 der Datei abschlussprojekt.c.
```

```
◆ Setup()

void setup ( )

Definiert in Zeile 69 der Datei abschlussprojekt.c.
```

Variablen-Dokumentation

```
◆ aktueller_taster
int aktueller_taster = HIGH
Definiert in Zeile 61 der Datei abschlussprojekt.c.
```

```
dt_display_ms
```

unsigned long dt display ms = 2000

Definiert in Zeile 31 der Datei abschlussprojekt.c.

• dt_erdfeuchtemessung_ms

unsigned long dt_erdfeuchtemessung_ms = 5000

Definiert in Zeile 34 der Datei abschlussprojekt.c.

dt_heizung_ms

unsigned long dt heizung ms = 5000

Definiert in Zeile 37 der Datei abschlussprojekt.c.

◆dt helligkeit ms

unsigned long dt_helligkeit_ms = 5000

Definiert in Zeile 43 der Datei abschlussprojekt.c.

dt_luefter_ms

unsigned long dt_luefter_ms = 5000

Definiert in Zeile 40 der Datei abschlussprojekt.c.

dt_temperaturmessung_ms

unsigned long dt_temperaturmessung_ms = 2000

Definiert in Zeile 28 der Datei abschlussprojekt.c.

♦ hum_erde_1_adc

int hum_erde_1_adc

Definiert in Zeile 46 der Datei abschlussprojekt.c.

◆limit_temp_adc

int limit_temp_adc

int hum_erde_2_adc ◆hum_erde_2_adc Definiert in Zeile 47 der Datei abschlussprojekt.c. ◆hum luft int hum_luft Definiert in Zeile 48 der Datei abschlussprojekt.c. ◆ limit_feuchte_1_adc int limit_feuchte_1_adc Definiert in Zeile 52 der Datei abschlussprojekt.c. ◆limit feuchte 2 adc int limit_feuchte_2_adc Definiert in Zeile 53 der Datei abschlussprojekt.c. ◆limit_luefter_adc int limit_luefter_adc Definiert in Zeile 56 der Datei abschlussprojekt.c. ◆limit luefter C int limit_luefter_C Definiert in Zeile 57 der Datei abschlussprojekt.c.

Definiert in Zeile **54** der Datei **abschlussprojekt.c**.

◆ limit_temp_C

int limit_temp_C

Definiert in Zeile 55 der Datei abschlussprojekt.c.

◆t0_display

unsigned long t0_display

Definiert in Zeile 30 der Datei abschlussprojekt.c.

t0_erdfeuchtemessung

unsigned long t0_erdfeuchtemessung

Definiert in Zeile 33 der Datei abschlussprojekt.c.

◆t0_heizung

unsigned long t0_heizung

Definiert in Zeile 36 der Datei abschlussprojekt.c.

◆t0 helligkeit

unsigned long t0_helligkeit

Definiert in Zeile 42 der Datei abschlussprojekt.c.

◆t0_luefter

unsigned long t0_luefter

Definiert in Zeile 39 der Datei abschlussprojekt.c.

◆ t0_temperaturmessung

unsigned long t0_temperaturmessung

Definiert in Zeile 27 der Datei abschlussprojekt.c.

