
(alternatives: freecad, openscad, solidworks)

La CADQUOI ? = Computer-Aided design

- Conception de pièces 3D à quels desseins ?
 - → design et assemblage de systèmes plus ou moins complexes(+ éventuellement simulation , non abordée ici)
 - → design de pièce pour l'impression 3D et préparation des usinages pour les machines à commande numérique (CNC)
- 2 "philosophies":
 - → solidworks, freecad, fusion : dessin 2D puis "ajout de volume"
 - → openscad : manipulations de formes 3D élémentaires

Cliquez sur votre nom pour accéder aux paramètres


Vue d'ensemble de l'UI de fi




modifier!

Un sketch vous dites?

Inspect permet de prendre des mesures



Le sketch par l'exemple, quelques notions bien utiles Contraintes géome




Contraintes géométriques => barre d'outil en haut (fusion contraint automatiquement certaines choses évidentes, par exemple une ligne à peu près horizontale, ou un point à peu près au milieu)


Contrainte de dimension => D

Tout trait peu être passé en trait de construction en clic droit dessus (ou X)

Très utile pour tirer partie des symétrie, en cliquant sur le bouton "mirror" voila ce que fusion me demande d'ailleurs



Suite du sketch exemple





Fonctions 3D: et la matière fut


Les fonctions 3D sont très variées => expérimenter et regarder les explications données par fusion En attendant voyons les basiques

L'incontournable extrusion, voir son schéma explicatif et les arguments attendus par fusion, ca se

comprend très bien!










Fonctions 3D: faisons de










Le menu construct



Construct vous permet de faire des plans de construtions qui peuvent alors vous servir à créer des symétries selon des principes similaire au "mirror" 2D sauf qu'en 3D on symétrise des objets 3D ou encore des fonctions!

Les plans de constructions permettent aussi de donner des limites pour vos fonctions !
Par exemple on peut extruder de 15mm ou jusqu'à un

plan oblique à 45 degrés si on le souhaite

Modify → **parameters**

Parameters

Parameter		Name	Unit	Expression	Yalue	Comments
	Favorites					
~	User Parameters +					
	User Parameter	diameter	mm	5 mm	5.00	
~	Model Parameters					
	> (Unsaved)					

Ce menu permet de créer des variables réutilisable n'importe ou sur votre projet (distance d'extrusion, côté d'un cube...). Par exemple il sufirait d'aller mettre "diameter" sur notre cercle de tout a à l'heure à la place du 4. Utile pour toutes longueurs très répendu qui pourra être ajusté en un coup ici.

Récupérer le fichier STL pour votre slicer d'impriman 1 e 3D

