

Equacionamento Transformador Conversor Forward



1. Escolha do núcleo:

$$I_{p_ef} := \frac{I_{s_ef}}{n} \cdot 1.2$$

$$I_{p_ef} = 1.054 \,A$$

$$AeAw := \frac{D_{max} \cdot V_{p_max} \cdot \left(I_{p_ef} + \frac{1}{n} \cdot I_{s_ef} + I_{d_ef}\right)}{F_s B_{max} \cdot J_{max} \cdot k_w} \cdot \frac{1}{cm^4} \qquad AeAw = 0.547$$

$$AeAw = 0.547$$

Núcleo escolhido: E-30/14

$$Ae := 1.2cm^2$$

$$Aw := 0.85cm^2$$

$$m_{nucleo} := 42g$$

2. Cálculo do número de espiras:

$$N_p := ceil \left(\frac{D_{max} \cdot V_{p_max}}{F_s B_{max} \cdot Ae} \right)$$

$$N_{p} = 63$$

$$N_d := N_p$$

$$N_d = 63$$

$$N_S := ceil \left(\frac{N_p}{n} \right)$$

$$N_s = 27$$

$$B_{max} := \frac{D_{max} \cdot V_{p_max}}{F_s N_p \cdot Ae}$$

$$B_{\text{max}} = 0.198 \,\text{T}$$

3. Cálculo da bitola do condutor:

$$\Delta := \frac{7.5 \cdot s^{-0.5} \cdot cm}{\sqrt{F_s}}$$

$$\Delta = 0.043 \cdot \text{cm}$$

Diâmetro do Fio:

$$D_{\mathbf{c}_{\alpha}} := 2 \cdot \Delta$$

$$D_{fio} := 2 \cdot \Delta$$
 $D_{fio} = 0.087 \cdot cm$

3.1. Número de condutores no primário:

O condutor escolhido é o 23AWG.

$$S_{fio_p} := 0.002582 cm^2$$

$$S_{\text{fioiso}_p} := 0.003221 \text{cm}^2$$

$$S_{cobre_p} := \frac{I_{p_ef}}{J_{max}}$$

$$S_{cobre_p} = 2.342 \times 10^{-3} \cdot cm^2$$

$$n_{cond_p} := \left(\frac{S_{cobre_p}}{S_{fio_p}}\right)$$

$$n_{cond_p} = 0.907$$

$$n_{cond_p} := ceil \left(\frac{S_{cobre_p}}{S_{fio_p}} \right)$$

$$n_{cond_p} = 1$$

3.2. Número de condutores no secundário:

O condutor escolhido é o 20AWG.

$$S_{\text{fio}_s} := 0.005176 \text{cm}^2$$

$$S_{\text{fioiso}_\text{S}} := 0.006244 \text{cm}^2$$

$$S_{cobre_s} := \frac{I_{s_ef}}{J_{max}}$$

$$S_{cobre_s} = 4.684 \times 10^{-3} \cdot cm^2$$

$$n_{cond_s} := \left(\frac{S_{cobre_s}}{S_{fio_s}}\right)$$

$$n_{\text{cond_s}} = 0.905$$

$$n_{\text{cond_s}} := \text{ceil}\left(\frac{S_{\text{cobre_s}}}{S_{\text{fio_s}}}\right)$$

 $n_{\text{cond_s}} = 1$

3.3. Número de condutores no enrol. desmag.:

O condutor escolhido é o 30AWG.

$$S_{fio_d} := 0.000509 cm^2$$

$$S_{fioiso_d} := 0.000704 cm^2$$

$$S_{cobre_d} := \frac{I_{d_ef}}{I_{max}}$$

$$S_{cobre_d} = 4.444 \times 10^{-4} \cdot cm^2$$

$$n_{cond_d} := \left(\frac{S_{cobre_d}}{S_{fio_d}}\right)$$

$$n_{cond_d} = 0.873$$

$$n_{cond_d} \coloneqq ceil \left(\frac{S_{cobre_d}}{S_{fio_d}} \right)$$

$$n_{cond_d} = 1$$

4. Cálculo das Perdas:

4.1 Perdas no cobre do primário:

$$\rho_{fio_p} := 0.000892 \frac{\Omega}{cm}$$

$$l_{espira} := 6.7 cm$$

$$L_{fio_p} := N_p \cdot l_{espira}$$

$$L_{fio_p} = 4.221 \,\mathrm{m}$$

$$R_{cobre_p} \coloneqq \frac{\rho_{fio_p} \cdot l_{espira} \cdot N_p}{n_{cond_p}}$$

$$R_{cobre_p} = 0.377 \,\Omega$$

$$P_{cobre_p} \coloneqq R_{cobre_p} \cdot I_{p_ef}^{2}$$

$$P_{cobre_p} = 0.418 \,\mathrm{W}$$

4.2 Perdas no cobre do secundário:

$$\rho_{fio_s} \coloneqq 0.000445 \frac{\Omega}{cm}$$

$$l_{espira} := 6.7 cm$$

$$L_{fio_s} := N_s \cdot l_{espira}$$

$$L_{\text{fio}_\text{S}} = 1.809 \,\text{m}$$

$$R_{cobre_s} \coloneqq \frac{\rho_{fio_s} \cdot l_{espira} \cdot N_s}{n_{cond_s}}$$

$$R_{cobre_s} = 0.081 \Omega$$

$$P_{cobre_s} := R_{cobre_s} \cdot I_{s_ef}^{2}$$

$$P_{cobre_s} = 0.358 \,\mathrm{W}$$

4.3 Perdas no cobre do enrol. demag.:

$$\rho_{fio_d} := 0.004523 \frac{\Omega}{cm}$$

$$l_{espira} := 6.7 cm$$

$$L_{fio_d} := N_{d'} l_{espira}$$

$$L_{fio_d} = 4.221 \,\mathrm{m}$$

$$R_{cobre_d} \coloneqq \frac{\rho_{fio_d} \cdot l_{espira} \cdot N_d}{n_{cond_d}}$$

$$R_{cobre_d} = 1.909 \Omega$$

$$P_{cobre_d} := R_{cobre_d} \cdot I_{d_ef}^{2}$$

$$P_{cobre_d} = 0.076 W$$

Perda total no cobre:

$$P_{cobre} := P_{cobre_p} + P_{cobre_s} + P_{cobre_d}$$

$$P_{cobre} = 0.852 \,\mathrm{W}$$

5. Perdas Magnéticas:

$$\Delta B := B_{\text{max}} = 0.198 \cdot T$$

$$P_p := 13 \frac{mW}{g}$$

$$P_{nucleo} := P_p \cdot m_{nucleo}$$

$$P_{\text{nucleo}} = 0.546 \,\text{W}$$

6. Resistência Térmica do Núcleo:

$$Rt_{nucleo} := 23 (AeAw)^{-0.37} \frac{K}{W}$$

$$Rt_{nucleo} = 28.757 \cdot \frac{K}{W}$$

7. Elevação de Temperatura:

$$\Delta T := (P_{cobre} + P_{nucleo})Rt_{nucleo}$$

$$\Delta T = 40.213 \,\mathrm{K}$$

8. Possibilidade de Execução:

$$Aw_min := \frac{N_p \cdot S_{fioiso_p} \cdot n_{cond_p} + N_s \cdot S_{fioiso_s} \cdot n_{cond_s} + N_d \cdot S_{fioiso_d} \cdot n_{cond_d}}{k_w}$$

$$Aw_{nucleo} := Aw$$

$$Aw_min = 0.64 \cdot cm^2$$

$$Exec := \frac{Aw_min}{Aw_{nucleo}}$$

$$Exec = 0.753$$

é possivel a execução !!!