DESCRIPTION D'UNE SITUATION PROFESSIONNELLE

PARCOURS	SISR ⊠	SLAM □
	I	I
Lieu de réalisation	Coordonnées entreprise ou centre de formation	Logo
Période de réalisation	Du: 23/11/2021	Au : 15/12/2021
Modalité de réalisation	SEUL □	EN EQUIPE ⊠
Intitulé de la mission	Changement d'opérateur	
Description du contexte de la mission	Changement de l'offre internet et téléphonique en raison d'un débit insuffisant sur l'offre actuelle	
Contraintes & Résultat	Routeur Cisco, switch, boitier téléphonique, rooter Synology, box	
	internet / le réseau devait être un minimum perturbé / débit de 20mo montant descendant	
Productions associées	Liste des documents produits et description	
1 Toddetions associces		
	X	
Modalités d'accès	Identifiants, mots de passe, URL d'un espace de stockage et présentation de l'organisation du stockage	
aux productions https://rocksurvie.github.io/		survie.github.io/

Description détaillée de la situation professionnelle retenue et des productions réalisées en mettant en évidence la démarche suivie, les méthodes et les techniques utilisées

https://github.com/rocksurvie/documentsBTS

Le changement d'opérateur a été mis en place pour permettre un meilleur débit au sein des locaux. L'entreprise a besoin d'une connexion constante au réseau.


Lors de la première tentative de mise en place nous avons commencé par positionner dans la baie les diffèrent future élément du système informatique. Nous avons ensuite testé la fibre et remarquer qu'elle n'était pas activée. Nous avons donc replacé le réseau a sont état d'origine.

Nous revenons une deuxième fois pour finir l'installation du nouveau réseau.

Dans un premier temps nous commençons par récupérer et paramétrer le rooter Cisco (prestataire s'en occupe) le rooter est paramétré ainsi : il y a un bridge sur le port 2 pour l'internet.

Le port 1 est quant à lui configurer en NAT et est configurer pour la téléphonie. Une fois le rooter cisco configurer et les paramètre récupérer : IP publique Masque Passerelle DNS1 DNS2 Nous avons ensuite dispache les postes téléphoniques dans les différentes pièces pour facilite et réduire le temps de mise en place. Nous avons ensuite déplacé le router dans la baie et fait le changement d'opérateur. Le router est configurer ainsi Wan (cisco) IP: IP publique Masque sous réseau : 255.255.255.0 Passerelle: passerelle cisco DNS: DNS1 Paramétrer en par default Lan (bbox) Configuration auto Utiliser en équilibrage de charge DNS secondaire google Le router est configurer de manière à garder les même IP qu'avant le changement d'opérateur de manière a ne pas refaire tout le réseau. Problème rencontrer seul le port 1 est activer sur le cisco router : il n'y a donc pas de connexion a internet venant de la fibre. Le tracert (trace route) depuis le router Synology passait par la passerelle mais ne sortait pas l'extérieur ni ne rentrait. Solution: Passer le Lan en par défaut pour pouvoir Solution 2: La route dans le firewall n'était pas paramétrée. Apres paramétrage :

L'équilibrage de charge sur le Synology est a 60% sur la fibre et 40 sur l'adsl



Nouvelle infrastructure

