

Crucigrama sobre dosimetría de haces de radiación en radioterapia externa y braquiterapia

Definiciones

Horizontales:

- 2. Forma característica en una placa para medir el eje de radiación.
- 6. Tipo de nivel.
- 8. Indicador luminoso de distancia.
- 10. Pruebas de, que debe superar un equipo antes de su uso clínico.
- 13. Fabricante de aceleradores lineales de electrones.
- 15. Es que los servicios de radioterapia tengan un programa de garantía de calidad.
- 16. Unidades de monitor.
- 17. El factor de campo con el tamaño de campo.
- 19. Tasa de KERMA de referencia en aire.
- 22. Responsable de determinar el estado de referencia inicial de un equipo.
- 24. Proporcionalidad de la dosis con las unidades de monitor.
- 26. Alcance práctico de un haz de electrones.
- 30. Energía cinética liberada por unidad de masa.
- 32. Fabricante de equipos de braquiterapia de alta tasa.
- 33.20/10, índice de calidad de un haz de fotones.
- 34. Fabricante de aceleradores lineales de electrones.
- 35. Unidad de energía muy utilizada en radioterapia.
- 36. En salas de braquiterapia de alta tasa debe haber un contenedor
- 37. Tipo de radiación adecuada para tratar tumores profundos.
- 39. Conecta puntos con el mismo valor de dosis.
- 42. Variación de dosis por unidad de longitud.

Verticales:

- 1. Para determinar el isocentro mecánico se evalúa su giro.
- 3. Tipo de película sensible a la radiación.
- 4. International Atomic Energy Agency.
- 5. Fabricante de equipos de braquiterapia de alta tasa.
- 7. Nivel de, tolerancia ampliada para tener en cuenta limitaciones del equipo de medida.
- 9. El máximo de 6 MV está a una profundidad que para 18 MV.
- 11. Cámara, detector para medir actividad de fuentes en braquiterapia.
- 12. Indica el rango de valores permitidos para una prueba de control de calidad.
- 14. Parámetro que caracteriza haces de fotones y electrones.
- 18. Los electrones tienen un bien definido.
- 20. Curva de dosis en profundidad (siglas).
- 21. Braquiterapia de alta tasa.
- 23. El TPR_{20/10}se debe medir en
- 25. Tipo de radiación para tratar lesiones superficiales.
- 27. Sistema de seguridad que incluyen los equipos de irradiación.
- 28. Sistema que controla la radiación emitida por un acelerador.
- 29. Indica cada cuánto tiempo se repetirá una prueba de control de calidad.
- 31. Gantry, colimador y mesa. Todos tienen escalas
- 38. Distancia foco-superficie.
- 40. Adaptador para una fuente de braquiterapia en una cámara tipo pozo.
- 41. Tipo de distribución de dosis.



