

RDRP S.A.

INSPECCIÓN CHEQUEO

Cliente: edgar torres

Dirección de inspección: Campeche 196, Santa Cruz, O'Higgins, Chile

Fecha: 7/5/2025

Contacto: +56 9 4209 7181 · contacto@inspecciones.cl

Web: www.inspecciones.cl

Correo: ede@toore.cl

RUT: 26712147-8

Teléfono: 923734506

Inmobiliaria: Inmobiliaria X Tipo de propiedad: Casa

Tipo de inspección: Entrega

Metros cuadrados: 250

Estado solicitud: Pendiente

Alcances de la Inspección

La inspección se realiza de acuerdo a los estándares del Manual de Tolerancia para Edificaciones de la CDT. Se basa en una revisión visual para identificar defectos en distintas áreas.

Recintos de la Propiedad

- entrada
- sala

Revisión Técnica Detallada

entrada

#	Estado	Elemento	Observación	Foto 1	Foto 2
1	pendiente	pared	sucia		
2	realizado	la puerta	quebrada	COMMANDO DETAMANDO DETAMAN	

sala

#	Estado	Elemento	Observación	Foto 1	Foto 2
1	pendiente	toma corriente	desconectado		

Conclusiones

Se recomienda realizar las reparaciones antes de la entrega de la propiedad. El propietario puede exigir la reparación total conforme al manual de tolerancia de construcción.

© 2025 Inspecciones · Informe generado automáticamente

{% endcomment %}

{{nombre_empresa}}

INSPECCIÓN CHEQUEO

Cliente: {{cliente}}

Dirección de inspección: {{direccion}}

Fecha: {{fecha}}

Contacto: +56 9 4209 7181 · contacto@inspecciones.cl

Web: www.inspecciones.cl

Correo: {{correo}}

RUT: {{rut}}

Teléfono: {{telefono}}

Inmobiliaria: {{inmobiliaria}}

Tipo de propiedad: {{tipo_propiedad}} **Tipo de inspección:** {{tipo_inspeccion}}

Metros cuadrados: {{tamano}}

Estado solicitud: {{estado}}

Alcances de la Inspección

La inspección se realiza de acuerdo a los estándares del Manual de Tolerancia para Edificaciones de la CDT. Se basa en una revisión visual para identificar defectos en distintas áreas.

Recintos de la Propiedad

{{lista espacios}}

Revisión Técnica Detallada

{{tabla_observaciones}}

Conclusiones

Se recomienda realizar las reparaciones antes de la entrega de la propiedad. El propietario puede exigir la reparación total conforme al manual de tolerancia de construcción.

© 2025 Inspecciones · Informe generado automáticamente