PROYECTO · PLAN VERANO RED BULL

140 checkouts · Semanas 44 a 53 · 2026

PLANNING DE EJECUCIÓN

Avance semana a semana por área: qué entra, qué sale, qué tarea tiene cada responsable y qué riesgo de la bitácora la amenaza. Toda la producción debe salir en la semana 51 y la implementación cierra en la 52.

BORRADOR v1
ACTUALIZADO 29·10·2026
SEGUIMIENTO LUN Y MIÉ 11:00

140	S51	S52	35	18
CHECKOUTS A INSTALAR	SALIDA TOTAL DE PRODUCCIÓN	CIERRE DE IMPLEMENTACIÓN	RITMO MÁXIMO POR SEMANA	REUNIONES DE SEGUIMIENTO

PUNTOS DE ATENCIÓN DEL PLANNING

Lo que el calendario exige y que conviene acordar antes de partir.

Cero holgura entre fabricar e instalar. Lo que se fabrica una semana se instala la siguiente. Un atraso en producción pasa completo a implementación.

Corte de 85 módulos en la semana 45. Se corta antes de tener el render aprobado y sin primer artículo validado (riesgo B5).

Planos en la misma semana de la aprobación. Diseño emite planos la misma semana en que Comercial consigue las aprobaciones.

Salto de 20 a 35 por semana. Producción sube en la semana 49 e implementación en la 50: 1,75 veces el ritmo inicial.

Semanas cortas. Las semanas 50 y 52 tienen feriado (8 y 25 de diciembre).

Instalación en semana de Navidad. La semana 52 cierra con 30 instalaciones en temporada alta (riesgo E4).

ENTRADA Y SALIDA POR ÁREA, SEMANA A SEMANA


Cada fila es un área. **E** es lo que el área recibe esa semana y **S** es lo que entrega a la siguiente. Las celdas sombreadas marcan las semanas en que el área está activa en el plan. Las cantidades son checkouts.

ÁREA · RESPONSABLE	S44 26–30 oct	S45 2–6 nov	S46 9–13 nov	S47 16–20 nov	S48 23–27 nov	S49 30 nov–4 dic	S50 7–11 dic	S51 14–18 dic	S52 21–25 dic	S53 28 dic–1 ene	TOTAL S
Comercial Geraldine Córdoba	S **Render**	E 70	E 70 S **20**	S **40**	S **40**	S **40**					**140**
Levantamiento Matías Aravena		E 70 S **35**	E 70 S **35**	S **35**	S **35**						**140**
Agencia Carlos Vega		E 35 S **20**	E 35 S **40**	E 35 S **40**	E 35 S **40**						**140**
Gerencia Claudio y Darwin Escobar		S **OK + corte 85 mód.**									—
Diseño Juan Díaz			E 20 S **20**	E 40 S **40**	E 40 S **40**	E 40 S **40**					**140**
Abastecimiento Nicole Robles		S **20**	E 20 S **20**	E 40 S **20**	E 40 S **40**	E 40 S **40**					**140**
Finanzas Jocelyn Muñoz		S **Flujo**	S **Flujo**	S **Flujo**	S **Flujo**	S **Flujo**	S **Flujo**	S **Flujo**	S **Flujo**		—
Producción Daniel Severino			E 20 S **Prep. HH extra**	E 40 S **20**	E 40 S **20**	E 40 S **35**	S **35**	S **30**			**140**
Calidad Roger Ceballos	S **Bitácora**		S **1er artículo**	E 20 S **20**	E 20 S **20**	E 35 S **35**	E 35 S **35**	E 30 S **30**			**140**
Implementación Felipe Labra					E 20 S **20**	E 20 S **20**	E 35 S **35**	E 35 S **35**	E 30 S **30**	S **Holgura**	**140**

E entrada de la semana S salida comprometida Σ acumulado Total S: suma de las salidas en unidades

CURVA DEL PLAN: METAS ACUMULADAS

Cada etapa debe ir por delante de la siguiente. Si una curva real cae bajo su meta, la brecha se arrastra a todas las etapas posteriores.



Meta acumulada	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53
Levantamientos	·	35	70	105	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**
Propuestas	·	20	60	100	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**
Aprobadas	·	·	20	60	100	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**
Planos	·	·	20	60	100	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**
Abastecidos	·	20	40	60	100	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**
Fabricados	·	·	·	20	40	75	110	**140**	**140**	**140**
Instalados	·	·	·	·	20	40	75	110	**140**	**140**

TAREAS SEMANA A SEMANA Y SU RIESGO

Tareas, metas, fecha límite y riesgo asociado de la bitácora para cada área. En la columna **Real** se anota el avance en la reunión del miércoles: el porcentaje se calcula solo y se marca en verde (95 % o más), amarillo (80–94 %) o rojo (menos de 80 %).

S44 — 26–30 oct — Lanzamiento del plan

Lanzamiento: entrega de bitácora vie 30·10

ÁREA	TAREA	META	FECHA LÍMITE	RIESGO (BITÁCORA)	REAL	%
Comercial Geraldine Córdoba	Enviar render y requerimientos a Red Bull para validar el proyecto con módulos estándar de máx. 80 cm. ALERTA · Sin validación del render no se debe cortar en la semana 45.	**1 render**	Por confirmar	**B6** Medio Cliente no acepta el formato modular	—	
Calidad Roger Ceballos	Compartir la bitácora de riesgos y asignar a cada área la revisión de sus riesgos. ALERTA · Cada área confirma lectura en la reunión del lunes 2·11.	**11 áreas**	Vie 30·10	**F1** Medio Monday desactualizado	—	

S45

2–6 nov

70 solicitudes ingresadas y módulos a stock

Seguimiento: Lun 2·11 y Mié 4·11 · 11:00

ÁREA	TAREA	META	FECHA LÍMITE	RIESGO (BITÁCORA)	REAL	%
Comercial Geraldine Córdoba	Recibir la primera mitad de las solicitudes. ALERTA · Menos de 56 al miércoles: escalar a Gerencia.	**70**	Vie 6·11	**A3** Alto Solicitudes concentradas a fin de período	_	
Levantamiento Matías Aravena	Levantar las solicitudes con ficha completa (medidas, fotos, punto eléctrico, acceso, contacto). ALERTA · Ningún levantamiento pasa a Agencia sin ficha completa.	**35**	Vie 6·11	**A2** Crítico Levantamientos incompletos	_	
Agencia Carlos Vega	Iniciar propuestas el miércoles (45.3). ALERTA · Checklist de arte antes de enviar al cliente.	**20**	Vie 6·11	**B4** Medio Arte o material de gráfica equivocado	_	
Gerencia Claudio y Darwin Escobar	Aprobar el inicio del plan y dar el OK para cortar con Proyectos Escobar. ALERTA · Definir el piso firme de unidades con el cliente.	**OK formal**	Lun 2·11	**A1** Crítico No alcanzar las 140 al 31·12	_	
Gerencia Claudio y Darwin Escobar	Aprobar y dejar cortados los módulos en Proyectos Escobar: 20 caja, 20 cooler, 40 vitrina y 5 autoservicio. ALERTA · Validar un módulo de cada tipo antes del corte masivo.	**85 módulos**	Vie 6·11	**B5** Alto Estándar modular sin prototipo validado **D5** Medio Desbalance del stock de módulos	_	
Abastecimiento Nicole Robles	Comprar la primera pedida con OT de stock (incluye vidrio de vitrina estándar) y coordinar con Escobar. ALERTA · Confirmar plazo de vidrios por escrito con el proveedor.	**20 checkouts**	Vie 6·11	**B1** Crítico Vidrios atrasados o mal dimensionados	_	
Finanzas Jocelyn Muñoz	Liberar fondos para la compra de stock y alinear calendario de pagos con Abastecimiento y Logística. ALERTA · Compra sin fondos el miércoles: alerta roja.	**Compra S45**	Mié 4·11	**F2** Medio Sobrecosto por HH extra y retrabajos	_	

S46

9–13 nov

140 solicitudes recibidas y primeros planos

Seguimiento: Lun 9·11 y Mié 11·11 · 11:00

ÁREA	TAREA	META	FECHA LÍMITE	RIESGO (BITÁCORA)	REAL	%
Comercial Geraldine Córdoba	Recibir las solicitudes restantes y lograr la aprobación de las primeras propuestas (máx. 3 días tras la propuesta). ALERTA · Aprobaciones que superan 3 días: seguimiento diario.	**70 · 20 aprob.**	Vie 13·11	**A3** Alto Solicitudes concentradas a fin de período **B6** Medio Cliente no acepta el formato modular	_	
Levantamiento Matías Aravena	Levantamientos con ficha completa.	**35 (Σ 70)**	Vie 13·11	**A2** Crítico Levantamientos incompletos	_	
Agencia Carlos Vega	Propuestas.	**40 (Σ 60)**	Vie 13·11	**B4** Medio Arte o material de gráfica equivocado	_	
Diseño Juan Díaz	Planos de checkout con BOM y listado de cortes. ALERTA · Planos de la misma semana de aprobación: sin margen.	**20**	Vie 13·11	**B3** Alto Error de plano replicado en serie	_	
Abastecimiento Nicole Robles	Compras para los 20 checkouts siguientes según la planificación de producción.	**20 (Σ 40)**	Vie 13·11	**B2** Alto Quiebre de stock / cierre de proveedores	_	
Producción Daniel Severino	Preparar material en horas extra: ranuras, patines, enchapes y barras.	**Material S47**	Vie 13·11	**C2** Alto Fatiga por horas extra sostenidas **C6** Medio Uniones entre módulos y cubierta a medida	_	
Calidad Roger Ceballos	Aprobar el primer artículo de cada módulo (caja, cooler, vitrina, autoservicio) y una configuración completa con cubierta. ALERTA · Sin primer artículo aprobado no parte la serie.	**4 módulos**	Vie 13·11	**B5** Alto Estándar modular sin prototipo validado	_	

S47 — Inicio de producción

16–20 nov

Seguimiento: Lun 16·11 y Mié 18·11 · 11:00

ÁREA	TAREA	META	FECHA LÍMITE	RIESGO (BITÁCORA)	REAL	%
Comercial Geraldine Córdoba	Aprobar propuestas. No deben quedar solicitudes pendientes de ingreso.	**40 (Σ 60)**	Vie 20·11	**A1** Crítico No alcanzar las 140 al 31·12	_	
Levantamiento Matías Aravena	Levantamientos con ficha completa.	**35 (Σ 105)**	Vie 20·11	**A2** Crítico Levantamientos incompletos	_	
Agencia Carlos Vega	Propuestas.	**40 (Σ 100)**	Vie 20·11	**B4** Medio Arte o material de gráfica equivocado	_	
Diseño Juan Díaz	Planos con BOM y listado de corte.	**40 (Σ 60)**	Vie 20·11	**B3** Alto Error de plano replicado en serie **C7** Medio Módulo abierto y cubierta como cuello de botella	_	
Abastecimiento Nicole Robles	Compras según flujo de planos.	**20 (Σ 60)**	Vie 20·11	**B1** Crítico Vidrios atrasados o mal dimensionados	_	
Producción Daniel Severino	Armado de checkouts. ALERTA · Línea dedicada a checkouts separada de stands.	**20**	Vie 20·11	**C1** Crítico Competencia con stands por las mismas áreas	_	
Calidad Roger Ceballos	Inspección al 100 % con prueba eléctrica (iluminación y cooler) y armado de prueba de la configuración.	**20**	Vie 20·11	**D1** Alto Control de calidad reducido por presión **C4** Medio Electricidad incompleta	_	

S48 — 23–27 nov

Inicio de implementación · cierre de levantamientos y propuestas

Seguimiento: Lun 23·11 y Mié 25·11 · 11:00

ÁREA	TAREA	META	FECHA LÍMITE	RIESGO (BITÁCORA)	REAL	%
Comercial Geraldine Córdoba	Aprobar propuestas.	**40 (Σ 100)**	Vie 27·11	**A1** Crítico No alcanzar las 140 al 31·12	_	
Levantamiento Matías Aravena	Cerrar levantamientos. ALERTA · Cierre de etapa.	**35 (Σ 140)**	Vie 27·11	**A2** Crítico Levantamientos incompletos	_	
Agencia Carlos Vega	Cerrar propuestas. ALERTA · Cierre de etapa.	**40 (Σ 140)**	Vie 27·11	**B4** Medio Arte o material de gráfica equivocado	_	
Diseño Juan Díaz	Planos con BOM y listado de corte.	**40 (Σ 100)**	Vie 27·11	**B3** Alto Error de plano replicado en serie	_	
Abastecimiento Nicole Robles	Compras según flujo de planos.	**40 (Σ 100)**	Vie 27·11	**B2** Alto Quiebre de stock / cierre de proveedores	_	
Producción Daniel Severino	Armado de checkouts.	**20 (Σ 40)**	Vie 27·11	**C1** Crítico Competencia con stands por las mismas áreas	_	
Calidad Roger Ceballos	Inspección al 100 % y liberación.	**20 (Σ 40)**	Vie 27·11	**D1** Alto Control de calidad reducido por presión	_	
Implementación Felipe Labra	Inicio de instalaciones, con agenda confirmada con cada local 48 h antes. ALERTA · Visita fallida: reemplazo en la misma ruta.	**20**	Vie 27·11	**E1** Crítico Cuadrillas insuficientes **E3** Alto Visita fallida en el local	_	

S49

30 nov–4 dic

Cierre de aprobaciones, planos y compras · producción sube a 35

Seguimiento: Lun 30·11 y Mié 2·12 · 11:00

ÁREA	TAREA	META	FECHA LÍMITE	RIESGO (BITÁCORA)	REAL	%
Comercial Geraldine Córdoba	Cerrar aprobaciones. ALERTA · Cierre de etapa.	**40 (Σ 140)**	Vie 4·12	**A1** Crítico No alcanzar las 140 al 31·12	_	
Diseño Juan Díaz	Cerrar planos. ALERTA · Cierre de etapa.	**40 (Σ 140)**	Vie 4·12	**B3** Alto Error de plano replicado en serie	_	
Abastecimiento Nicole Robles	Última compra del plan; confirmar calendario de fin de año de cada proveedor. ALERTA · Cierre de etapa.	**40 (Σ 140)**	Vie 4·12	**B2** Alto Quiebre de stock / cierre de proveedores	_	
Producción Daniel Severino	Armado de checkouts: el ritmo sube de 20 a 35 por semana. ALERTA · Si al miércoles van menos de 17: refuerzo de turno.	**35 (Σ 75)**	Vie 4·12	**C1** Crítico Competencia con stands por las mismas áreas **C2** Alto Fatiga por horas extra sostenidas	_	
Calidad Roger Ceballos	Inspección al 100 % y liberación.	**35 (Σ 75)**	Vie 4·12	**D1** Alto Control de calidad reducido por presión	_	
Implementación Felipe Labra	Instalaciones.	**20 (Σ 40)**	Vie 4·12	**E1** Crítico Cuadrillas insuficientes	_	

S50 — 7–11 dic — Semana corta (feriado 8·12)

Seguimiento: Lun 7·12 y Mié 9·12 · 11:00 | Feriado mar 8·12

ÁREA	TAREA	META	FECHA LÍMITE	RIESGO (BITÁCORA)	REAL	%
Producción Daniel Severino	Armado de checkouts en 4 días hábiles. ALERTA · Revisar vacaciones y ausentismo contra el plan.	**35 (Σ 110)**	Vie 11·12	**C3** Alto Ausentismo y vacaciones de diciembre	_	
Calidad Roger Ceballos	Inspección al 100 % y liberación.	**35 (Σ 110)**	Vie 11·12	**D1** Alto Control de calidad reducido por presión	_	
Implementación Felipe Labra	Instalaciones en 4 días hábiles, agrupadas por zona.	**35 (Σ 75)**	Vie 11·12	**E1** Crítico Cuadrillas insuficientes **E2** Medio Instalaciones en regiones alejadas	_	
Comercial Geraldine Córdoba	Confirmar con Red Bull la fecha límite real de instalación y los horarios permitidos en los locales.	**Fecha límite**	Mié 9·12	**E4** Alto Restricción de instalación en temporada alta	_	

S51 — 14–18 dic — Salida total de producción

Seguimiento: Lun 14·12 y Mié 16·12 · 11:00

ÁREA	TAREA	META	FECHA LÍMITE	RIESGO (BITÁCORA)	REAL	%
Producción Daniel Severino	Cerrar la fabricación del plan. ALERTA · Cierre de etapa.	**30 (Σ 140)**	Vie 18·12	**D1** Alto Control de calidad reducido por presión	_	
Calidad Roger Ceballos	Liberar las últimas unidades sin reducir la inspección. ALERTA · Cierre de etapa.	**30 (Σ 140)**	Vie 18·12	**D1** Alto Control de calidad reducido por presión	_	
Implementación Felipe Labra	Instalaciones.	**35 (Σ 110)**	Vie 18·12	**E4** Alto Restricción de instalación en temporada alta **E5** Alto Accidente de cuadrilla	_	

S52 — 21–25 dic — Cierre de implementación (feriado 25·12)

Seguimiento: Lun 21·12 y Mié 23·12 · 11:00 | Feriado vie 25·12

ÁREA	TAREA	META	FECHA LÍMITE	RIESGO (BITÁCORA)	REAL	%
Implementación Felipe Labra	Cerrar instalaciones antes de Navidad, con acta de recepción firmada y fotos. ALERTA · Semana de Navidad: instalar lun–mié.	**30 (Σ 140)**	Mié 23·12	**E4** Alto Restricción de instalación en temporada alta	_	
Calidad Roger Ceballos	Consolidar actas de recepción y registrar SNC del plan.	**140 actas**	Jue 24·12	**F3** Medio Reclamos y garantías en enero	_	

S53 — 28 dic–1 ene — Holgura y cierre

Seguimiento: Lun 28·12 y Mié 30·12 · 11:00 | Feriado vie 1·1

ÁREA	TAREA	META	FECHA LÍMITE	RIESGO (BITÁCORA)	REAL	%
Implementación Felipe Labra	Pendientes, reinstalaciones y postventa.	**Pendientes**	Mié 30·12	**F3** Medio Reclamos y garantías en enero	_	
Gerencia Claudio y Darwin Escobar	Cierre del plan: costo real, lecciones aprendidas y cierre de la bitácora.	**Informe**	Mié 30·12	**F2** Medio Sobrecosto por HH extra y retrabajos	_	

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

Dos reuniones por semana, lunes y miércoles a las 11:00, con agenda sincronizada para todas las áreas.

SEMANA	LUNES 11:00 · COMPROMISO	MIÉRCOLES 11:00 · CONTROL	FOCO DE LA SEMANA	NOTA
S45	Lun 2·11	Mié 4·11	Arranque: solicitudes, levantamientos, corte de módulos	
S46	Lun 9·11	Mié 11·11	Primer artículo y primeros planos	
S47	Lun 16·11	Mié 18·11	Inicio de producción	
S48	Lun 23·11	Mié 25·11	Inicio de implementación	
S49	Lun 30·11	Mié 2·12	Cierre de etapas iniciales y salto a 35/semana	
S50	Lun 7·12	Mié 9·12	Semana corta: ritmo de producción e instalación	Feriado mar 8·12
S51	Lun 14·12	Mié 16·12	Salida total de producción	
S52	Lun 21·12	Mié 23·12	Cierre de implementación	Feriado vie 25·12
S53	Lun 28·12	Mié 30·12	Cierre del plan y lecciones aprendidas	Feriado vie 1·1

Lunes · compromiso semanal

1. Cierre de la semana anterior: meta vs. real por área.
2. Metas de la semana y responsables.
3. Bloqueos: material, planos, personas, cuadrillas.
4. Riesgos críticos que aplican esta semana.

Miércoles · control de avance

1. Avance real a mitad de semana en Monday.
2. Áreas en amarillo o rojo y su causa.
3. Acción correctiva, responsable y plazo.
4. Ajuste de metas de las etapas siguientes.

Semáforo de cumplimiento

Sobre la meta acumulada de cada etapa.

Verde · ≥ 95 %

Amarillo · 80–94 %

Rojo · < 80 %

Una etapa en rojo dos reuniones seguidas se escala a Gerencia.