

IA
JP3
BPF
C4
NOTCH
Rg1
POT_1K
C2
LPF
BPF
U1
R13
U2
BPF
NOTCH
o/p
R2
R5
IA
R12
JP2
C9
R25
J1
HPF
R14
R22
J2
V1 V2 GND
JP1
U1
R11
R4
R8
R15
C3
C7
C10
R24
C11
R16
U3
R6
R9
Vee
C5
R20
R26
C1
R17
J3
R10
R28
R7
R1
U6
R18
R21
U4
U5
off
C6
R19
C8
R23
R27
S1
off
Vcc
Vcc GND Vee GND
U5
S2