
Reference: Γ = 0°
(a) Lift
(b) Moment
C_L
C_M^A
α (deg)
α (deg)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
−0.20
−15
−10
−5
0
5
20°
30°
20°
30°
WT, 20°
RANS, 20°
WT, 30°
RANS, 30°