GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

INFORME CITE: DOM/UAM/INF/030/22

A: Ing. Limbert Apaza Condori

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES - S.M.I.P. GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

DE: Marcos David Manzano Copa

JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MAQUINARIA-D.O.M.

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

REF.: INFORME COMPLEMENTARIO

FECHA: El Alto, 04 de febrero de 2022

De mi mayor consideración:

1. ANTECEDENTES

En atención a nota con CITE: DOM/CAF/CCP/0010/2022, con referencia a SOLICITUD REITERATIVA DE INFORME COMPLEMENTARIO DE INDICIOS DE RESPONSABILIDAD SOBRE LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES Y OTROS, remitida por el Ing. Limbert Apaza Condori, Director de Obras Municipales.

2. DESARROLLO

Conforme al proceso de dar continuidad a lo señalado en antecedentes, informo que no se realizó la entrega de ningún tipo de documento administrativo al señor Marcos David Manzano Copa actual Jefe de Unidad y ni al personal administrativo, por el anterior Jefe de Unidad José Luis Fernández Jove. Por lo cual se hizo la verificación y el cotejo con el apoyo del personal de la Unidad de Administración de Maquinaria de todo el inventario (Manuales, Herramientas y Equipos) y la maquinaria, con la documentación que se encontró en las oficinas.

Por lo cual se señala las siguientes observaciones en los siguientes recuadros, en cuanto a equipos y/o herramientas faltantes:

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS EN TABLERO "1" CON OBSERVACIONES

Nº	HERRAMIENTAS EN TABLERO 1º Llaves mixtas	MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
6	LLAVE MIXTA	14	3	SOLO EXISTE 1
Nº	HERRAMIENTAS EN TABLERO 1º Llaves doble Boca	MEDIDA	CANTIDAD	OBSRVACIONES
1	LLAVE DOBLE BOCA	30-34	1	SOLO EXISTE 2
2	LLAVE DOBLE BOCA	30-32	2	NO EXISTE
Nº	HERRAMIENTAS EN TABLERO 1° Destornilladores	MEDIDA	CANTIDAD	OBSRVACIONES
1	JUEGO (COLOR NARANJA 1, AZUL 6, VERDE 3.)		10	EXISTE SOLO 7
Nº	HERRAMIENTAS EN TABLERO 1º Varias	CANTIDAD		OBSRVACIONES
1	ALICATE DE CORTE		1	MATERIAL ROTO
8	MARTILLO DE BOLA	1		NO EXISTE
16	ESTUCHE DE DADOS Nº6 METALICO COLORNARANJA TRAMONTIN	20		MATERIAL SOLO 19
17	ESTUCHE DE DADOS DE POLIETILENO COLOR NARANJA TRAMONTINA	22		MATERIAL SOLO 21



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS EN TABLERO "2" CON OBSERVACIONES

Nº	HERRAMIENTAS EN TABLERO 2º Llaves mixtas	MEDI	DA	CANTIDAD	OBSRVACIONES
6	LLAVE MIXTA	24	+	1	NO EXISTE
8	LLAVE MIXTA	21		1	NO EXISTE
9	LLAVE MIXTA	19		1	NO EXISTE
11	LLAVE MIXTA	14		1	NO EXISTE
12	LLAVE MIXTA	12		1	NO EXISTE
13	LLAVE MIXTA	9		1	NO EXISTE
14	LLAVE MIXTA	8		1	NO EXISTE
Nº	HERRAMIENTAS EN TABLERO 2º Varios	BLERD 2º		CANTIDAD	OBSRVACIONES
7	ALICATE ECHIZO		1		NO EXISTE
8	DADOS DE IMPACTO			20	EXISTE SOLO 19

INVENTARIO DE EQUIPOS CON OBSERVACIONES

N□	EQUIPO	COD. INTERNO / Gamea	COLOR	DDATZ3	OBSERVACIONES
3	VIBRO APISONADOR WACKER NEUSON	VB-M 03	AMARILLO	REGULAR / MALO	MATERIAL PERDIDO
8	VIBRO APISONADOR WACKER NEUSON	VB-M 08 /5845574	AMARILLO	PERDIDA	PERDIDA
16	PLANCHA VIBRADORA WACKER NEUSON	PCH-M 04	AMARILLO	NO DEVUELTA	NO DEVUELTA
29	CORTADORA DE HORMIGON DAMOND	S/C	PLOMO	REGULAR MALO	ESTADO MALO

3. CONCLUSIONES

Por todo lo manifestado se concluye la existencia de indicios de responsabilidad por falta de documentación de la U.A.M y por falta de materiales (Equipos y/o Herramientas). También se adjunta nota de memorándum de designación del anterior Responsable de Mantenimiento, solicitado por el anterior Asesor Legal Brayan Cornejo Quispe de la Dirección de Obras Municipales – SMIP.

4. RECOMENDACIONES

Por lo cual se recomienda proceder a llevar un informe de criterio legal.

Es cuanto tengo a bien informar a su autoridad para fines consiguientes.

Atentamente.



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

DOM/UAM CC/ARCH MDMC