





El Alto 17 de agosto de 2022 CITE: SMIP/DOM/0534/2022

Sr.

Henrry Williams Oporto Rojas

DIRECTOR ADMINISTRATIVO a.i.

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

Vía: Msc Ing. Nelson F. Gemio Marañon

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES - S.M.I.P.

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

REF. SOLICITUD MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS

De mi mayor consideración:

El motivo de la presente es para solicitar la reparación de las siguientes impresoras

Nro.	Código GAMEA	TONER Laser Jet	FALLAS
1	N 120-584029-2016	305A CE412A >PS< MU1-8907 305A CE413A >PS< MU1-8908 305A CE411A >PS< MU1-8909 305A CE410A >PS< MU1-8910	Presenta fallas a la hora de imprimir varias hojas ya que solo imprime una y posteriormente sale como "atasco de papel en la bandeja 2".
2	IL-332806-2009	05A CE505A 6F30VD3a-20160630	La impresora sufrió daños en su conector USB.
3	N 120-483851-2013	Sin Toner	No jala la hoja por ni una bandeja.

De la misma manera cabe recalcar que las impresoras nro. 1 y 2 se dirigen a su unidad con su respectivo cable USB y su conector al toma corriente.

La impresora nro. 3 se dirige a la Unidad de Sistemas sin cable USB y sin conector al toma corriente.

Es cuanto tengo a bien informar a su autoridad y para fines consiguientes.

Atentamente.

Nro. 1 ADMINISTRATIVO LIC.

5-73 BARKEIBNIK CAMAS KARISDE MITALITIA MUNICIPALESI Nilda Acarapi Osco
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
TECNICO DE CONTRATIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO
TECNICO ADMINISTRATIVO

Nro 3

ng. Javier Alugro Bustamarie Laura
RESPONSABLE DE SUB ALMACEM
LALTO DIRECCIÓN DE ORAS MUNICIPALES