Prüfprotokoll Schweißnahtprüfung, Fertigungswerft Eriadu, 10.04.2024

Dokumentnummer	INS-ERI-20240410-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Jürgen Weber
Freigegeben von	-
Datum	2024-04-10

Prüfart	Schweißnahtprüfung
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	10.04.2024
Prüfer	Jürgen Weber
Anzahl Befunde	2

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Dichtungsspalt	Modul B-16, Spant 21	Gering	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	13.04.2024
F-02	Korrosionsstelle	Modul F-36, Spant 224	Erheblich	Stelle behandeln und neu beschichten.	13.04.2024

Bewertung

Keine kritischen Befunde. Freigabe nach Abarbeitung der Maßnahmen.