Prüfprotokoll Schweißnahtprüfung, Fertigungswerft Eriadu, 26.07.2024

Dokumentnummer	INS-ERI-20240726-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Anja Reinhardt
Freigegeben von	-
Datum	2024-07-26

Prüfart	Schweißnahtprüfung
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	26.07.2024
Prüfer	Anja Reinhardt
Anzahl Befunde	3

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Dichtungsspalt	Modul D-12, Spant 117	Gering	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	25.08.2024
F-02	Beschädigte Isolierung	Modul D-64, Spant 40	Gering	Isoliersegment ersetzen.	02.08.2024
F-03	Korrosionsstelle	Modul G-98, Spant 167	Erheblich	Stelle behandeln und neu beschichten.	02.08.2024

Bewertung

Keine kritischen Befunde. Freigabe nach Abarbeitung der Maßnahmen.