Prüfprotokoll Passungsprüfung Außenhautplatten, Fertigungswerft Eriadu, 10.09.2024

Dokumentnummer	INS-ERI-20240910-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Henrik Falkenberg
Freigegeben von	-
Datum	2024-09-10

Prüfart	Passungsprüfung Außenhautplatten
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	10.09.2024
Prüfer	Henrik Falkenberg
Anzahl Befunde	4

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Dichtungsspalt	Modul B-26, Spant 297	Gering	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	17.09.2024
F-02	Versatz am Plattenstoß	Modul B-23, Spant 317	Gering	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	13.09.2024
F-03	Dichtungsspalt	Modul E-55, Spant 349	Erheblich	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	24.09.2024
F-04	Dichtungsspalt	Modul D-43, Spant 262	Gering	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	17.09.2024

Bewertung

Keine kritischen Befunde. Freigabe nach Abarbeitung der Maßnahmen.