Prüfprotokoll Prüfung Leitungsverlegung, Fertigungswerft Eriadu, 07.01.2025

Dokumentnummer	INS-ERI-20250107-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Thilo Ritter
Freigegeben von	-
Datum	2025-01-07

Prüfart	Prüfung Leitungsverlegung
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	07.01.2025
Prüfer	Thilo Ritter
Anzahl Befunde	4

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Versatz am Plattenstoß	Modul F-14, Spant 189	Erheblich	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	21.01.2025
F-02	Falsches Anzugsmoment	Modul H-61, Spant 5	Gering	Auf Zeichnungswert nachziehen.	21.01.2025
F-03	Porosität in Schweißnaht	Modul B-18, Spant 145	Gering	Ausschleifen und nachschweißen; Nachprüfung.	10.01.2025
F-04	Fehlendes Befestigungselement	Modul B-19, Spant 32	Gering	Befestigungselement nach Zeichnung setzen, Anzugsmoment dokumentieren.	21.01.2025

Bewertung

Keine kritischen Befunde. Freigabe nach Abarbeitung der Maßnahmen.