Prüfprotokoll Schweißnahtprüfung, Fertigungswerft Eriadu, 14.02.2025

Dokumentnummer	INS-ERI-20250214-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Dörte Albrecht
Freigegeben von	-
Datum	2025-02-14

Prüfart	Schweißnahtprüfung
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	14.02.2025
Prüfer	Dörte Albrecht
Anzahl Befunde	2

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Scheuerstelle an Leitung	Modul E-99, Spant 135	Erheblich	Schutzschlauch anbringen und Leitung neu verlegen.	17.02.2025
F-02	Versatz am Plattenstoß	Modul C-64, Spant 180	Erheblich	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	16.03.2025

Bewertung

Keine kritischen Befunde. Freigabe nach Abarbeitung der Maßnahmen.