Prüfprotokoll Passungsprüfung Außenhautplatten, Fertigungswerft Eriadu, 25.05.2025

Dokumentnummer	INS-ERI-20250525-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Ingrid Huber
Freigegeben von	-
Datum	2025-05-25

Prüfart	Passungsprüfung Außenhautplatten
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	25.05.2025
Prüfer	Ingrid Huber
Anzahl Befunde	3

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Scheuerstelle an Leitung	Modul G-18, Spant 74	Gering	Schutzschlauch anbringen und Leitung neu verlegen.	01.06.2025
F-02	Fehlendes Befestigungselement	Modul F-82, Spant 39	Erheblich	Befestigungselement nach Zeichnung setzen, Anzugsmoment dokumentieren.	24.06.2025
F-03	Dichtungsspalt	Modul H-24, Spant 201	Gering	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	24.06.2025

Bewertung

Keine kritischen Befunde. Freigabe nach Abarbeitung der Maßnahmen.