Prüfprotokoll Passungsprüfung Außenhautplatten, Fertigungswerft Eriadu, 11.06.2025

Dokumentnummer	INS-ERI-20250611-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Ingrid Schmitt
Freigegeben von	-
Datum	2025-06-11

Prüfart	Passungsprüfung Außenhautplatten
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	11.06.2025
Prüfer	Ingrid Schmitt
Anzahl Befunde	7

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Fehlendes Befestigungselement	Modul B-95, Spant 343	Kritisch	Befestigungselement nach Zeichnung setzen, Anzugsmoment dokumentieren.	14.06.2025
F-02	Versatz am Plattenstoß	Modul B-41, Spant 44	Gering	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	11.07.2025
F-03	Falsches Anzugsmoment	Modul F-30, Spant 270	Erheblich	Auf Zeichnungswert nachziehen.	11.07.2025
F-04	Beschädigte Isolierung	Modul G-60, Spant 98	Gering	Isoliersegment ersetzen.	11.07.2025
F-05	Beschädigte Isolierung	Modul D-85, Spant 350	Gering	Isoliersegment ersetzen.	25.06.2025
F-06	Fehlendes Befestigungselement	Modul G-29, Spant 328	Gering	Befestigungselement nach Zeichnung setzen, Anzugsmoment dokumentieren.	18.06.2025
F-07	Korrosionsstelle	Modul C-27, Spant 22	Erheblich	Stelle behandeln und neu beschichten.	14.06.2025

Bewertung

1 kritische Befunde; Nichtkonformitätsberichte wurden eröffnet.