Prüfprotokoll Schweißnahtprüfung, Fertigungswerft Eriadu, 27.06.2025

Dokumentnummer	INS-ERI-20250627-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Uwe Vogt
Freigegeben von	-
Datum	2025-06-27

Prüfart	Schweißnahtprüfung
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	27.06.2025
Prüfer	Uwe Vogt
Anzahl Befunde	6

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Porosität in Schweißnaht	Modul C-87, Spant 163	Gering	Ausschleifen und nachschweißen; Nachprüfung.	27.07.2025
F-02	Fehlendes Befestigungselement	Modul G-42, Spant 125	Kritisch	Befestigungselement nach Zeichnung setzen, Anzugsmoment dokumentieren.	11.07.2025
F-03	Fehlendes Befestigungselement	Modul A-67, Spant 237	Erheblich	Befestigungselement nach Zeichnung setzen, Anzugsmoment dokumentieren.	11.07.2025
F-04	Falsches Anzugsmoment	Modul H-14, Spant 304	Gering	Auf Zeichnungswert nachziehen.	27.07.2025
F-05	Versatz am Plattenstoß	Modul H-91, Spant 11	Gering	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	11.07.2025
F-06	Beschädigte Isolierung	Modul E-26, Spant 234	Gering	Isoliersegment ersetzen.	11.07.2025

Bewertung

1 kritische Befunde; Nichtkonformitätsberichte wurden eröffnet.