Prüfprotokoll Prüfung Druckdichtungen, Fertigungswerft Eriadu, 27.06.2025

Dokumentnummer	INS-ERI-20250627-2
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Heike Neumann
Freigegeben von	-
Datum	2025-06-27

Prüfart	Prüfung Druckdichtungen
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	27.06.2025
Prüfer	Heike Neumann
Anzahl Befunde	4

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Falsches Anzugsmoment	Modul E-52, Spant 61	Gering	Auf Zeichnungswert nachziehen.	11.07.2025
F-02	Scheuerstelle an Leitung	Modul E-96, Spant 301	Gering	Schutzschlauch anbringen und Leitung neu verlegen.	27.07.2025
F-03	Beschädigte Isolierung	Modul A-84, Spant 300	Gering	Isoliersegment ersetzen.	11.07.2025
F-04	Korrosionsstelle	Modul C-71, Spant 92	Gering	Stelle behandeln und neu beschichten.	11.07.2025

Bewertung

Keine kritischen Befunde. Freigabe nach Abarbeitung der Maßnahmen.