Prüfprotokoll Schweißnahtprüfung, Fertigungswerft Eriadu, 06.11.2025

Dokumentnummer	INS-ERI-20251106-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Detlef Neumann
Freigegeben von	-
Datum	2025-11-06

Prüfart	Schweißnahtprüfung
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	06.11.2025
Prüfer	Detlef Neumann
Anzahl Befunde	5

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Versatz am Plattenstoß	Modul D-22, Spant 66	Kritisch	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	06.12.2025
F-02	Fehlendes Befestigungselement	Modul B-12, Spant 60	Kritisch	Befestigungselement nach Zeichnung setzen, Anzugsmoment dokumentieren.	20.11.2025
F-03	Beschädigte Isolierung	Modul H-34, Spant 294	Erheblich	Isoliersegment ersetzen.	09.11.2025
F-04	Fehlendes Befestigungselement	Modul C-52, Spant 64	Gering	Befestigungselement nach Zeichnung setzen, Anzugsmoment dokumentieren.	20.11.2025
F-05	Korrosionsstelle	Modul F-76, Spant 54	Erheblich	Stelle behandeln und neu beschichten.	13.11.2025

Bewertung

2 kritische Befunde; Nichtkonformitätsberichte wurden eröffnet.