Prüfprotokoll Schweißnahtprüfung, Fertigungswerft Eriadu, 19.11.2025

Dokumentnummer	INS-ERI-20251119-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Dagmar Ritter
Freigegeben von	-
Datum	2025-11-19

Prüfart	Schweißnahtprüfung
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	19.11.2025
Prüfer	Dagmar Ritter
Anzahl Befunde	4

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Versatz am Plattenstoß	Modul D-68, Spant 341	Gering	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	26.11.2025
F-02	Fehlendes Befestigungselement	Modul F-10, Spant 251	Gering	Befestigungselement nach Zeichnung setzen, Anzugsmoment dokumentieren.	19.12.2025
F-03	Fehlendes Befestigungselement	Modul G-48, Spant 182	Gering	Befestigungselement nach Zeichnung setzen, Anzugsmoment dokumentieren.	19.12.2025
F-04	Dichtungsspalt	Modul G-46, Spant 158	Gering	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	03.12.2025

Bewertung

Keine kritischen Befunde. Freigabe nach Abarbeitung der Maßnahmen.