Prüfprotokoll Prüfung Leitungsverlegung, Fertigungswerft Eriadu, 11.03.2026

Dokumentnummer	INS-ERI-20260311-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Dörte Albrecht
Freigegeben von	-
Datum	2026-03-11

Prüfart	Prüfung Leitungsverlegung
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	11.03.2026
Prüfer	Dörte Albrecht
Anzahl Befunde	4

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Falsches Anzugsmoment	Modul E-49, Spant 345	Gering	Auf Zeichnungswert nachziehen.	10.04.2026
F-02	Versatz am Plattenstoß	Modul H-85, Spant 34	Erheblich	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	18.03.2026
F-03	Korrosionsstelle	Modul F-53, Spant 111	Gering	Stelle behandeln und neu beschichten.	18.03.2026
F-04	Dichtungsspalt	Modul H-47, Spant 50	Kritisch	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	14.03.2026

Bewertung

1 kritische Befunde; Nichtkonformitätsberichte wurden eröffnet.