Prüfprotokoll Passungsprüfung Außenhautplatten, Fertigungswerft Eriadu, 09.04.2026

Dokumentnummer	INS-ERI-20260409-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Hannes Krämer
Freigegeben von	-
Datum	2026-04-09

Prüfart	Passungsprüfung Außenhautplatten
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	09.04.2026
Prüfer	Hannes Krämer
Anzahl Befunde	5

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Fehlendes Befestigungselement	Modul G-71, Spant 43	Gering	Befestigungselement nach Zeichnung setzen, Anzugsmoment dokumentieren.	09.05.2026
F-02	Beschädigte Isolierung	Modul C-62, Spant 1	Erheblich	Isoliersegment ersetzen.	23.04.2026
F-03	Beschädigte Isolierung	Modul E-59, Spant 28	Gering	Isoliersegment ersetzen.	23.04.2026
F-04	Dichtungsspalt	Modul D-51, Spant 345	Erheblich	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	16.04.2026
F-05	Korrosionsstelle	Modul C-98, Spant 112	Gering	Stelle behandeln und neu beschichten.	23.04.2026

Bewertung

Keine kritischen Befunde. Freigabe nach Abarbeitung der Maßnahmen.