Prüfprotokoll Prüfung Druckdichtungen, Fertigungswerft Eriadu, 02.05.2026

Dokumentnummer	INS-ERI-20260502-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Ingrid Huber
Freigegeben von	-
Datum	2026-05-02

Prüfart	Prüfung Druckdichtungen
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	02.05.2026
Prüfer	Ingrid Huber
Anzahl Befunde	8

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Scheuerstelle an Leitung	Modul F-51, Spant 113	Gering	Schutzschlauch anbringen und Leitung neu verlegen.	01.06.2026
F-02	Porosität in Schweißnaht	Modul E-87, Spant 235	Gering	Ausschleifen und nachschweißen; Nachprüfung.	05.05.2026
F-03	Korrosionsstelle	Modul F-11, Spant 184	Erheblich	Stelle behandeln und neu beschichten.	09.05.2026
F-04	Versatz am Plattenstoß	Modul D-61, Spant 171	Gering	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	09.05.2026
F-05	Beschädigte Isolierung	Modul F-61, Spant 290	Gering	Isoliersegment ersetzen.	16.05.2026
F-06	Dichtungsspalt	Modul C-29, Spant 327	Gering	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	16.05.2026
F-07	Versatz am Plattenstoß	Modul E-11, Spant 171	Gering	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	05.05.2026
F-08	Beschädigte Isolierung	Modul F-11, Spant 43	Gering	Isoliersegment ersetzen.	16.05.2026

Bewertung

Keine kritischen Befunde. Freigabe nach Abarbeitung der Maßnahmen.