Prüfprotokoll Prüfung Leitungsverlegung, Fertigungswerft Eriadu, 08.06.2026

Dokumentnummer	INS-ERI-20260608-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Jutta Dietrich
Freigegeben von	-
Datum	2026-06-08

Prüfart	Prüfung Leitungsverlegung
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	08.06.2026
Prüfer	Jutta Dietrich
Anzahl Befunde	6

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Versatz am Plattenstoß	Modul B-54, Spant 79	Gering	Neu unterlegen und Stoß nachziehen.	15.06.2026
F-02	Falsches Anzugsmoment	Modul A-80, Spant 260	Erheblich	Auf Zeichnungswert nachziehen.	22.06.2026
F-03	Korrosionsstelle	Modul C-47, Spant 275	Gering	Stelle behandeln und neu beschichten.	11.06.2026
F-04	Scheuerstelle an Leitung	Modul D-32, Spant 64	Gering	Schutzschlauch anbringen und Leitung neu verlegen.	22.06.2026
F-05	Dichtungsspalt	Modul C-17, Spant 277	Gering	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	08.07.2026
F-06	Fehlendes Befestigungselement	Modul G-19, Spant 268	Erheblich	Befestigungselement nach Zeichnung setzen, Anzugsmoment dokumentieren.	22.06.2026

Bewertung

Keine kritischen Befunde. Freigabe nach Abarbeitung der Maßnahmen.