Prüfprotokoll Prüfung Druckdichtungen, Fertigungswerft Eriadu, 07.09.2026

Dokumentnummer	INS-ERI-20260907-1
Revision	1
Status	FREIGEGEBEN
Einstufung	INTERN
Verfasser	Bastian Schäfer
Freigegeben von	-
Datum	2026-09-07

Prüfart	Prüfung Druckdichtungen
Ort	Fertigungswerft Eriadu
Datum	07.09.2026
Prüfer	Bastian Schäfer
Anzahl Befunde	5

Befunde

Nr.	Befund	Ort	Schwere	Maßnahme	Frist
F-01	Dichtungsspalt	Modul G-16, Spant 151	Gering	Reinigen, neu abdichten, Dichtheitsprüfung.	14.09.2026
F-02	Korrosionsstelle	Modul A-56, Spant 339	Gering	Stelle behandeln und neu beschichten.	10.09.2026
F-03	Porosität in Schweißnaht	Modul C-20, Spant 216	Gering	Ausschleifen und nachschweißen; Nachprüfung.	10.09.2026
F-04	Fehlendes Befestigungselement	Modul F-52, Spant 17	Gering	Befestigungselement nach Zeichnung setzen, Anzugsmoment dokumentieren.	10.09.2026
F-05	Korrosionsstelle	Modul A-40, Spant 49	Gering	Stelle behandeln und neu beschichten.	10.09.2026

Bewertung

Keine kritischen Befunde. Freigabe nach Abarbeitung der Maßnahmen.